

DAIMLER

REACH Information

Daimler Truck AG
Mercedes-Benz Special Trucks
Econic

Candidate List Version: 17.01.2023

05/2023

Уважаеми клиенти,

Влезният в сила на 1 юни 2007 г. във връзка с Регламента на ЕС относно химикалите (ЕО) № 1907/2006, (REACH - регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), има за цел да осигури защита на човешкото здраве и околната среда от възможните рискове при употребата на химикали.

Daimler Truck AG подкрепя целите на Регламента REACH. Член 33 от Регламента изисква да Ви предоставяме информация относно веществата, пораждащи особено безпокойство (SVHC), които са вложени в нашите продукти. Това изискване има за цел да гарантира безопасната работа с посочените вещества в продължение на целия жизнен цикъл на продукта.

Въз основа на законовите изисквания и вземайки предвид данните от доставчиците на Daimler Truck AG бяха идентифицирани следните вещества, които могат да се съдържат в над 0,1 тегловни процента от отделни изделия на този автомобил. При употребата на автомобила по предназначение не съществува опасност за хората и околната среда. Допълнителна информация относно безопасната употреба на Вашия автомобил ще откриете в ръководството за експлоатация.

Моля, обърнете внимание, че допълнително веществото олово (CAS-№7439-92-1) се съдържа в стартерната акумулаторна батерия, в сплав, наслойвания, стъклени/керамични/ еластомерни компоненти, както и различни електронни компоненти (преди всичко лотове).

Група продукти	наименование на веществото	CAS NO.
3-2-Пневматика- Пътен Клапан	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Нох Резервоар За Редукционно Вещество Антенна	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Антенен Усилвател	TBBA	79-94-7
Въртяща Се Сигнална Лампа	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Груб Горивен Филтър	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Датчик За Дистанция	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Датчик За Налягане Двупозиционен	Lead-monoxide	1317-36-8
Превключвател	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Дизелов Двигател	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2

	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dioctyltin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Диод	TBBA	79-94-7
Дисков Обтуратор	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Дисплей	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Ел. Бл. Доп.		
Обработване На		
Отработените Газове	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Електр.Блок Модул		
За Улав. и Актив.		
Сигнал Кабина	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Електродвигател На		
Стъклочистачките	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Електронен Блок Air-Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Електронен Блок		
EAM	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Електронен Блок Esp	TBBA	79-94-7
Електронен Блок		
Video Radar Decision		
Unit 2	TBBA	79-94-7

Електронен Блок ХМС	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Електронен Блок Блокировка На Стартирането	TBBA	79-94-7
Електронен Блок Датчик За Дистанция	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Електронен Блок Датчик За Дъжд И Светлина	Lead-monoxide	1317-36-8
Електронен Блок Датчик За Ъгъл Завъртане Волан	Lead-monoxide	1317-36-8
Електронен Блок Двигател Control Modul	TBBA	79-94-7
Електронен Блок Комбиинструмент	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Електронен Блок Мулти- функционална Камера	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Електронен Блок Радио	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Електронен Блок Регулиране На Нивото	Lead-monoxide	1317-36-8
Електронен Блок Тахограф	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Електронен Блок Телематична Платформа	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Електронен Блок Централен Гейтуей	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2

Електронен Блок		
Централно		
Заклучване	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Електронен Главен		
Спирачен Кран	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Електроника		
Допълнителен		
Управляем Мост	TBBA	79-94-7
Задна Габаритна		
Светлина	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Импулсен Датчик	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Капак	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Клапан За		
Управление На		
Ремаркетто	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Климатична Система	TBBA	79-94-7
Контролна Лампа	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Корпус Съединител,		
Електрически	TBBA	79-94-7
Лост За Управление	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Модул За		
Управление	Lead-monoxide	1317-36-8
Мост	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0

Мост	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Мостов Модулятор	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Огледало Външно	TBBA	79-94-7
О-Пръстен	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Педал На Газта	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Превключвател На Кормилната Колона	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Превключвател На Светлините	Lead-monoxide	1317-36-8
Превключващ Модул		
Предавателна Кутия	TBBA	79-94-7
Предавателна Кутия	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Прходна Втулка	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Работен Цилиндър	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Разединител За Акумулаторна Батерия	TBBA	79-94-7
Разпределител На Напрежение	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Седалка До Водача	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1

Седалка На Водача	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
С-Ма За Дообработка На Отработени Газове	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Странично Стъкло	Diboron-trioxide	1303-86-2
Трансмисионно Масло	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Уплътнителен Пръстен	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Управляващ Клапан	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
Усилване	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Фарове Работно Осветление	TBBA	79-94-7
Филц Самозалепващ	Disodium-octaborate	12008-41-2
Холендров Болт	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Щуцер С Резба	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Ъглов Елемент	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Poštovani kupče,

Cilj zakona koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007. na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH - registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) je zaštita ljudskog zdravlja i okoliša od mogućih opasnosti od kemikalija.

Tvrtka Daimler Truck AG podržava ciljeve Uredbe REACH. Članak 33. Zakona predviđa obvezu informiranja naših kupaca o posebno zabrinjavajućim tvarima (SVHC) u našim proizvodima. Cilj ove specifikacije je osigurati sigurno rukovanje definiranim tvarima tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Na temelju zakonskih zahtjeva i uzimajući u obzir podatke dobavljača tvrtke Daimler Truck AG utvrđene su sljedeće tvari koje se u pojedinačnim proizvodima u ovom vozilu mogu nalaziti u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Pri namjenskoj uporabi vozila nema opasnosti za ljude i okoliš. Daljnje informacije o sigurnoj uporabi vozila možete pronaći u uputama za rad.

Molimo, vodite računa o tome da se olovo (CAS br. 7439-92-1) nalazi i u startnom akumulatoru, u legurama, premazima, staklenim/keramičkim/elastomernim komponentama te različitim elektroničkim komponentama (prije svega u lemovima).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control Valve	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Adjacent Driver Seat	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Air Conditioning System	TBBA	79-94-7
Antenna	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antenna Amplifier	TBBA	79-94-7
Axle	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8

Axle Modulator	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Brake Value Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Device	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Lever	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control Unit Central Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Control Unit Central Locking	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit Engine Control Module	TBBA	79-94-7
Control Unit Instrument Cluster	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Control Unit Rain-Light Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Steering Wheel Angle Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Distance Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Esp	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Control Unit, Extended Activity Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7

Control Unit, Immobilizer	TBBA	79-94-7
Control Unit, Level Control	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit, Multifunction Camera	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Control Unit, Telematics Platform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	71868-10-5 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Control Unit, Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Cu, Signal Acquisition and Actuation Module, Cab	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Diesel Engine	Imidazolidine-2-thione Lead titanium zirconium oxide N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Diocetyl tin dilaurate Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro Di-(2-ethylhexyl)phthalat 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide Dodecamethylcyclohexasiloxane Refractory ceramic fibres TBBA	96-45-7 12626-81-2 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 3648-18-8 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 117-81-7 119-47-1 1306-19-0 540-97-6 142844-00-6 79-94-7
Diode	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid 2-Methylimidazole Lead-monoxide Diboron-trioxide	10043-35-3 693-98-1 1317-36-8 1303-86-2
Distance Sensor	Lead titanium zirconium oxide Lead-monoxide	12626-81-2 1317-36-8

Distance Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Driver's Seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Elbow Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Electronics Auxiliary Steering Axle	TBBA	79-94-7
Exhaust Gas After-treatment System	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Feed-Through Grommet	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Felt, Self-Adhesive	Disodium-octaborate	12008-41-2
Female Connector Housing, Electrical	TBBA	79-94-7
Flap	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Flashing Beacon	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Floodlight	TBBA	79-94-7
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Gear Oil	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Indicator Light	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Light Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
Mirror Otr	TBBA	79-94-7
Nox Reducing Agent Tank	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Power Distributor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Pulse Generator	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Reinforcement	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Retaining Screw	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Rocker Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Screw-In Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Washer	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Side Window Pane	Diboron-trioxide	1303-86-2
Steering Column Switch	Diboron-trioxide	1303-86-2

Steering Column Switch	TBBA	79-94-7
Switch, Battery Disconnect	TBBA	79-94-7
Tachograph Control Unit	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Tail Lamp	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Trailer Control Valve	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Transmission	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Transmission Control Unit	TBBA	79-94-7
Wiper Motor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Working Cylinder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8

Vážení zákazníci,

zákon, který vstoupil v platnost dne 1. června 2007 o nařízení EU o chemických látkách (ES) č. 1907/2006, (REACH - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), si klade za cíl zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky způsobenými chemickými látkami.

Společnost Daimler Truck AG podporuje cíle nařízení REACH. Článek 33 právních předpisů stanoví, že zákazník musí být informován o látkách vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) v našich produktech. Cílem tohoto ustanovení je zajistit bezpečné zacházení s definovanými látkami v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Na základě právních předpisů a s přihlédnutím k informacím poskytnutým dodavateli společnosti Daimler Truck AG byly identifikovány následující látky, které se mohou v jednotlivých předmětech tohoto vozidla nacházet v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Při použití vozidla v souladu s určením nehrozí žádné nebezpečí lidem ani životnímu prostředí. Další informace k bezpečnému používání vašeho vozidla naleznete v návodu k použití.

Nezapomeňte prosím, že olovo (č. CAS 7439-92-1) je také obsaženo ve startovacím akumulátoru, slitinách, povrstveních, skleněných/keramických/elastomerových a také různých elektronických součástech (zejména pájkách).

Produktová skupina	Název látky	č. CAS.
3-2Cestný Pneumatický Ventil	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Anténa	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Anténní Zesilovač	TBBA	79-94-7
Boční Okno	Diboron-trioxide	1303-86-2
Dioda	TBBA	79-94-7
Displej	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Elektronika Přídavná Řízená Náprava	TBBA	79-94-7
Jednotka Obslužná	Lead-monoxide	1317-36-8
Klimatizace	TBBA	79-94-7
Kolébkový Spínač	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Kombinovaný Přepínač	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Koncové Světlo	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Kontrolka	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Modulátor Nápravy	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Motor Stěračů	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Nádrž Na Redukční Prostředek Nox	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Náprava	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3

Náprava	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Odklopujovač		
Akumulátoru	TBBA	79-94-7
Ohebné Hrdlo	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
O-Kroužek	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Ovládací Páka	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Palivový Předfiltr	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Pedál Akcelerace	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Plst' Samolepicí	Disodium-octaborate	12008-41-2
Pouzdro Elektrického Konektoru	TBBA	79-94-7
Pracovní Světlo	TBBA	79-94-7
Pracovní Válec	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Přepínač Světla	Lead-monoxide	1317-36-8
Převlečný Šroub	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Převodovka	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7

Převodovka	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Převodový Olej	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Přístroj Spínací		
Převodovky	TBBA	79-94-7
Průchodka	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Říd. Jednotka		
Zabezpečení Proti Neoprávněné Jízdě	TBBA	79-94-7
Řídicí Jednotka		
Centrální Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Řídicí Jednotka		
Centrálního Zamykání	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Řídicí Jednotka		
Dešťového A Světelného Senzoru	Lead-monoxide	1317-36-8
Řídicí Jednotka		
Dodatečné Úpravy Výfukových Plynů	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Řídicí Jednotka EAM	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Řídicí Jednotka Esp	TBBA	79-94-7
Řídicí Jednotka		
Jednotky Úpravy Vzduchu	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Řídicí Jednotka		
Multifunkční Kamery	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Řídicí Jednotka		
Platformy Telematiky	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Řídicí Jednotka Rádía	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8

Řídicí Jednotka Regulace Světlé Výšky	Lead-monoxide	1317-36-8
Řídicí Jednotka Řídicího Modulu Motoru	TBBA	79-94-7
Řídicí Jednotka Rozhodovací Jednotky Videoradaru 2	TBBA	79-94-7
Řídicí Jednotka Sdruženého Přístroje	2-Methylimidazole Diboron-trioxide Nonoxinol 1,2-Dimethoxyethane	693-98-1 1303-86-2 9016-45-9 110-71-4
Řídicí Jednotka Snímače Odstupu	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Řídicí Jednotka Snímače Úhlu Natočení Volantu	Lead-monoxide	1317-36-8
Řídicí Jednotka Tachografu	1,2-Dimethoxyethane TBBA Melamine	110-71-4 79-94-7 108-78-1
Řídicí Jednotka XMC	Lead-monoxide 4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	1317-36-8 19438-60-9
Řídicí Ventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Řídicí Ventil Přívěsu	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Řj Sp. Mod. Pro Příjem Sign. a Ovl., Kabina	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Rozdělovač Energie	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
Sedadlo Řidiče	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Snímač Brzdových Hodnot	Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Snímač Impulsů	Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Snímač Odstupu	Lead titanium zirconium oxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12626-81-2 1317-36-8 1303-86-2

Snímač Odstupu	4-Nonylphenol, branched TBBA	84852-15-3 79-94-7
Snímač Tlaku	Lead-monoxide	1317-36-8
Šroubovací Hrdlo	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Systém Dodatečné Úpravy Výfukových Plynů	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Dicyclohexyl-phthalate 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol TBBA	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 84-61-7 119-47-1 79-94-7
Těsnicí Kroužek	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Uzavírací Kotouč	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Vedlejší Sedadlo U Řidiče	C,C'-azodi(formamide) Melamine	123-77-3 108-78-1
Víko	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Výstražný Maják	Lead-monoxide TBBA	1317-36-8 79-94-7
Výztuha	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Vznětový Motor	Imidazolidine-2-thione Lead titanium zirconium oxide N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Diocetyl tin dilaurate Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro Di-(2-ethylhexyl)phthalat 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide Dodecamethylcyclohexasiloxane Refractory ceramic fibres TBBA	96-45-7 12626-81-2 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 3648-18-8 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 117-81-7 119-47-1 1306-19-0 540-97-6 142844-00-6 79-94-7
Zrcátko Vnější	TBBA	79-94-7

Kære kunde,

Den lov, der trådte i kraft pr. 1. juni 2007 vedrørende EU-kemikaliereregulativet (EF) nr. 1907/2006, (REACH - Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, har som formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod mulige risici forårsaget af kemikalier.

Daimler Truck AG understøtter REACHs formål. Artikel 33 i lovgivningen fastsætter at oplyse dig som kunde om særligt bekymrende stoffer (SVHC) i vores produkter. Formålet med dette krav er at sikre en sikker omgang med de definerede stoffer i hele produktets levetid.

På grundlag af lovkrav og under hensyntagen til angivelserne fra leverandører til Daimler Truck AG er følgende stoffer identificeret, som kan befinde sig i mere end 0,1 vægtprocent i enkelte af denne bils produkter. Ved tilsigtet brug af bilen er der ingen risiko for mennesker og miljø. Du finder flere oplysninger om sikker brug af din bil i instruktionsbogen.

Vær opmærksom på, at stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) desuden er indeholdt i startbatteriet, i legeringer, belægninger, glas-/keramik-/ elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (især lodninger).

Produktgruppe	Stof navn	CAS-nr.
3-2-Pneumatik- Flervejsventil	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Afstandssensor	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Aksel	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Akselmodulator	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Anhænger- styreventil	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5

Antenne	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antenneforstærker	TBBA	79-94-7
Arbejdscylder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Arbejdsforlygte	TBBA	79-94-7
Baglygte	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Betjeningsarm	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Betjeningsenhed	Lead-monoxide	1317-36-8
Brændstofforfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Bremseværdiføler	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Dieselmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Diode	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Elektronik Ekstra		
Styreksel	TBBA	79-94-7
Energifordeler	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Filt Selvklæbende	Disodium-octaborate	12008-41-2
Førersæde	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Forstærkning	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Gearkasse	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Gearkasse	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Gearkassekontakt- enhed	TBBA	79-94-7
Gearolie	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Gennemføringstyle	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Impulsføler	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Klap	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Klimaanlæg	TBBA	79-94-7
Koblingshus, Elektrisk	TBBA	79-94-7
Kontakt Batteriafbryder	TBBA	79-94-7
Kontrollampe	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Lukkeskive	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Lyskontakt	Lead-monoxide	1317-36-8
Nox-Reduktions- middelbeholder	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Omløberskrue	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Pakring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Ratstammekontakt	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Roterende Blinklygte	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Sæde Ved Siden Af Førersæde	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Siderude	Diboron-trioxide	1303-86-2
Skruestuds	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Speederpedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Spejl Udv.	TBBA	79-94-7
Styreenhed		
Afstandssensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7

Styreenhed Air Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styreenhed Central Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Styreenhed Centrallåsesystem	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styreenhed EAM	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styreenhed Esp	TBBA	79-94-7
Styreenhed Fartskriver	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Styreenhed Kombiinstrument	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Styreenhed Motor Control Module	TBBA	79-94-7
Styreenhed Multi-funktionskamera	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styreenhed Niveauregulering	Lead-monoxide	1317-36-8
Styreenhed Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Styreenhed Ratvinkelsensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Styreenhed Regn-/Lyssensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Styreenhed Signalreg.-og Aktiv.-Modul Fhs	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Styreenhed Startspærre	TBBA	79-94-7
Styreenhed Telematikplatform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Styreenhed Udstødnings- efterbehandling	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Styreenhed Video Radar		
Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Styreenhed XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Styreventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
Tryksensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Udstødningsefter- behandlingssystem	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Vinkelstykke	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Vippekontakt	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Viskermotor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1

Geachte klant,

de op 1 juni 2007 van kracht geworden wet inzake de Europese verordening over chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH - registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen) heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen mogelijke risico's als gevolg van het gebruik van chemische stoffen.

Daimler Truck AG ondersteunt de doelstellingen van REACH. Artikel 33 in de wetgeving schrijft voor dat u als klant over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in onze producten dient te worden geïnformeerd. Het doel van deze richtlijn is om gedurende de gehele levenscyclus van het product voor een veilige omgang met de gedefinieerde stoffen te zorgen.

Op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de gegevens van de leveranciers van Daimler Truck AG zijn de volgende stoffen geïdentificeerd, die mogelijk voor meer dan 0,1 gewichtsprocent aanwezig zijn in de producten die het voertuig afzonderlijk produceert. Wanneer het voertuig volgens de voorschriften wordt gebruikt, bestaat geen gevaar voor mens en milieu. Meer informatie over het veilige gebruik van uw voertuig vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Let erop dat de startaccu, legeringen, coatings, glazen/keramische/elastomeer onderdelen en diverse elektronische onderdelen (vooral de soldeerverbindingen) bovendien lood (CAS-nr. 7439-92-1) bevatten.

Productgroep	Stofnaam	CAS Nr.
Aanhangwagen-stuurklep	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Achterlicht	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Afdichtring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Afstandssensor	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Airconditioning	TBBA	79-94-7
Antenne	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antenneversterker	TBBA	79-94-7
As	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7

As	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Asmodulator	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Bedieningseenheid	Lead-monoxide	1317-36-8
Bedieningshendel	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bestuurdersstoel	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Brandstofvoorfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Combischakelaar	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Controlelampje	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Dieselmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Diode	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Doorvoertule	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Druksensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Elektronica Extra		
Stuuras	TBBA	79-94-7
Energieverdeler	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Gaspedaal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Hoekstuk	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Klep	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Koppelingshuis, Elektrisch	TBBA	79-94-7
Lichtschakelaar	Lead-monoxide	1317-36-8

Nox-Reductie- middelreservoir	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Pneumatische 3-2- Wegklep	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Pulsgenerator	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Regeleenheid Afstandssensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Regeleenheid Air Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Regeleenheid Centrale Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Regeleenheid Centrale Vergrendeling	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Regeleenheid Combi- Instrument	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Regeleenheid EAM	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Regeleenheid Esp	TBBA	79-94-7
Regeleenheid Motor Control Module	TBBA	79-94-7
Regeleenheid Multifunctionele Camera	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Regeleenheid Niveauregeling	Lead-monoxide	1317-36-8
Regeleenheid Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Regeleenheid Regen- /Lichtsensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Regeleenheid Signaalopname- en Aanst.Module Cabine	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

Signaalopname- en	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Regeleenheid		
Stuurwielhoeksensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Regeleenheid		
Tachograaf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Regeleenheid		
Telematicaplatform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Regeleenheid		
Uitlaatgas-nabehandeling	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Regeleenheid Video		
Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Regeleenheid		
Wegrijblokkering	TBBA	79-94-7
Regeleenheid XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Regelklep	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
Remwaardesensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Ruitenwissermotor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Schakelaar		
Loskoppeling Accu	TBBA	79-94-7
Schakeleenheid	TBBA	79-94-7
Schroefkoppeling	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sluitring	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Spiegel Buitenzijde	TBBA	79-94-7
Stoel Naast Chauffeur	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Transmissie	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Transmissie	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Transmissieolie	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Tuimelschakelaar	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Uitlaatgas-nabehandelingssysteem	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Vilt Zelfklevend	Disodium-octaborate	12008-41-2
Wartelbout	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Werkcilinder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Werklamp	TBBA	79-94-7
Zijruit	Diboron-trioxide	1303-86-2
Zwaailicht	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die zum 01. Juni 2007 in Kraft getretene Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) hat sich zum Ziel gesetzt, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor möglichen Risiken auf Grund von Chemikalien zu gewährleisten.

Die Daimler Truck AG unterstützt die Ziele von REACH. Artikel 33 in der Gesetzgebung sieht vor, Sie als Kunden über besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in unseren Produkten zu informieren. Ziel dieser Vorgabe ist es, den sicheren Umgang mit den definierten Stoffen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes hinweg zu gewährleisten.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Angaben der Lieferanten der Daimler Truck AG wurden folgende Stoffe identifiziert, die sich zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent in einzelnen Erzeugnissen dieses Fahrzeuges befinden können. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Fahrzeugs besteht keine Gefährdung von Mensch und Umwelt. Weitere Informationen zum sicheren Gebrauch Ihres Fahrzeuges finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich der Stoff Blei (CAS-Nr. 7439-92-1) in der Starterbatterie, in Legierungen, Beschichtungen, Glas-/Keramik-/Elastomer-Bauteilen sowie diversen Elektronikbauteilen (v.a. Lote) enthalten ist.

Produktgruppe	Substanzname	CAS Nr.
3-2-Pneumatik-Wegeventil	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Abgasnachbehandlungssystem	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Abstandssensor	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Achse	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0

Achse	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Achsmodulator	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Anhänger-steuerventil	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Antenne	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antennenverstärker	TBBA	79-94-7
Arbeitsscheinwerfer	TBBA	79-94-7
Arbeitszylinder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Bedieneinheit	Lead-monoxide	1317-36-8
Bedienhebel	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bremswertgeber	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Dichtring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Dieselmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Diode	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Drucksensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Durchführungstülle	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Einschraubstutzen	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Elektronik		
Zusatzlenkachse	TBBA	79-94-7
Energieverteiler	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Fahrernebensitz	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3

Fahrernebensitz	Melamine	108-78-1
Fahrersitz	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Fahrpedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Filz Selbstklebend	Disodium-octaborate	12008-41-2
Getriebe	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Getriebeöl	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Getriebebeschaltgerät	TBBA	79-94-7
Impulsgeber	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Klappe	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Klimaanlage	TBBA	79-94-7
Kontrollleuchte	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Kraftstoffvorfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Kupplungsgehäuse, Elektrisch	TBBA	79-94-7
Lenkstockschalter	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Lichtschalter	Lead-monoxide	1317-36-8
Nox-Reduktionsmittelbehälter	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Rundumleuchte	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Schalter		
Batterietrennung	TBBA	79-94-7
Schlussleuchte	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Seitenscheibe	Diboron-trioxide	1303-86-2
Spiegel Au	TBBA	79-94-7
Steuergerät Abgasnachbehandlung	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3

nachbehandlung	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Steuergerät		
Abstandssensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Steuergerät Air-Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Steuergerät EAM	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Steuergerät Esp	TBBA	79-94-7
Steuergerät		
Kombiinstrument	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Steuergerät		
Lenkradwinkelsensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Steuergerät Motor		
Control Modul	TBBA	79-94-7
Steuergerät Multi-funktionskamera	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Steuergerät		
Niveauregelung	Lead-monoxide	1317-36-8
Steuergerät Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Steuergerät Regen-Lichtsensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Steuergerät		
Signalerfass- u		
Ansteuermodul Fhs	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Steuergerät Tachograf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Steuergerät		
Telematikplattform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Steuergerät Video		
Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7

Steuergerät		
Wegfahrsperr	TBBA	79-94-7
Steuergerät XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Steuergerät Zentrales Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Steuergerät Zentralverriegelung	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Steuerventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
Überwurfschraube	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Verschluss-scheibe	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Verstärkung	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Winkelstück	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Wippschalter	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Wischermotor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1

Dear customer,

The law concerning the European Commission's Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH – the registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals), which went into effect on June 1, 2007, aims to protect human health and the environment from possible risks due to chemicals.

Daimler Truck AG supports the goals of REACH. Article 33 of the legislation requires our company to inform its customers about “substances of very high concern” (SVHCs) that are contained in our products. The purpose of this regulation is to guarantee the safe use of the defined substances throughout the entire life cycle of the respective product.

In fulfillment of these legal requirements, and taking into account the information provided by the suppliers of Daimler Truck AG, we have identified the following substances that may be present above a concentration of 0.1% (w/w) in the individual articles of this vehicle. The normal use of this vehicle does not create any risks for human beings or the environment. You can find further information about the safe use of your vehicle in the operating instructions.

Please note that in addition the substance lead (CAS No. 7439-92-1) is contained in the starter battery, in alloys, coatings, glass/ceramic/elastomer component parts and various electronic component parts (above all solders).

Product group	Substance name	CAS No.
3-2-Pneumatic Control Valve	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Adjacent Driver Seat	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Air Conditioning System	TBBA	79-94-7
Antenna	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antenna Amplifier	TBBA	79-94-7
Axle	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7

Axle	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Axle Modulator	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Brake Value Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Device	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Lever	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control Unit Central Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Control Unit Central Locking	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit Engine Control Module	TBBA	79-94-7
Control Unit Instrument Cluster	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Control Unit Rain-Light Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Steering Wheel Angle Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Distance Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Esp	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Control Unit, Extended Activity Module	Lead-monoxide	1317-36-8

Activity Module	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Immobilizer	TBBA	79-94-7
Control Unit, Level Control	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit, Multifunction Camera	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Control Unit, Telematics Platform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	71868-10-5 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Control Unit, Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Cu, Signal Acquisition and Actuation Module, Cab	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Diesel Engine	Imidazolidine-2-thione Lead titanium zirconium oxide N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Dioctyltin dilaurate Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro Di-(2-ethylhexyl)phthalat 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide Dodecamethylcyclohexasiloxane Refractory ceramic fibres TBBA	96-45-7 12626-81-2 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 3648-18-8 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 117-81-7 119-47-1 1306-19-0 540-97-6 142844-00-6 79-94-7
Diode	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid 2-Methylimidazole Lead-monoxide Diboron-trioxide	10043-35-3 693-98-1 1317-36-8 1303-86-2

Distance Sensor	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Driver's Seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Elbow Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Electronics Auxiliary		
Steering Axle	TBBA	79-94-7
Exhaust Gas After-treatment System	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Feed-Through Grommet	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Felt, Self-Adhesive	Disodium-octaborate	12008-41-2
Female Connector		
Housing, Electrical	TBBA	79-94-7
Flap	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Flashing Beacon	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Floodlight	TBBA	79-94-7
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Gear Oil	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-	
	[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Indicator Light	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Light Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
Mirror Otr	TBBA	79-94-7
Nox Reducing Agent		
Tank	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Power Distributor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Pulse Generator	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Reinforcement	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Retaining Screw	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Rocker Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Screw-In Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Washer	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Side Window Pane	Diboron-trioxide	1303-86-2

Steering Column Switch	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Switch, Battery Disconnect	TBBA	79-94-7
Tachograph Control Unit	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Tail Lamp	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Trailer Control Valve	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Transmission	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Transmission Control Unit	TBBA	79-94-7
Wiper Motor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Working Cylinder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8

Väga austatud klient,

01. juunil 2007 jõustunud ELi kemikaalimääruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse võimalike kemikaalidest tulenevate riskide eest.

Daimler Truck AG toetab REACHi eesmärke. Seaduse artikkel 33 näeb ette, et klienti tuleb teavitada eriti murettekitavatest ainetest (SVHC) meie toodetes. Selle nõude eesmärk on tagada määratud ainetega ohutu ümberkäimine kogu toote eluea jooksul.

Seadusenõuete alusel ja Daimler Truck AG tarnija andmetel on määratletud, et järgmised ained ei tohi moodustada selle sõiduki üksikutes komponentides enam kui 0,1 kaaluprotsenti. Sõiduki sihipärasel kasutamisel ei kaasne mingit ohtu inimesele ja keskkonnale. Lisateavet oma sõiduki ohutu kasutamise kohta leiate oma kasutusjuhendist.

Palun arvestage, et täiendav pliikangas (CAS-nr 7439-92-1) starteriakus, sulamites, pinnakattes, klaasist / keraamilistes / elastomeerist komponentides ja mitmesugustes elektroonilistes komponentides (eelkõige joodised) kuulub komplekti.

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control Valve	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Adjacent Driver Seat	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Air Conditioning System	TBBA	79-94-7
Antenna	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antenna Amplifier	TBBA	79-94-7
Axle	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8

Axle Modulator	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Brake Value Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Device	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Lever	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control Unit Central Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Control Unit Central Locking	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit Engine Control Module	TBBA	79-94-7
Control Unit Instrument Cluster	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Control Unit Rain-Light Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Steering Wheel Angle Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Distance Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Esp	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Control Unit, Extended Activity Module	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7

Control Unit, Immobilizer	TBBA	79-94-7
Control Unit, Level Control	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit, Multifunction Camera	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Control Unit, Telematics Platform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	71868-10-5 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Control Unit, Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Cu, Signal Acquisition and Actuation Module, Cab	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Diesel Engine	Imidazolidine-2-thione Lead titanium zirconium oxide N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Diocetyl tin dilaurate Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro Di-(2-ethylhexyl)phthalat 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide Dodecamethylcyclohexasiloxane Refractory ceramic fibres TBBA	96-45-7 12626-81-2 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 3648-18-8 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 117-81-7 119-47-1 1306-19-0 540-97-6 142844-00-6 79-94-7
Diode	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid 2-Methylimidazole Lead-monoxide Diboron-trioxide	10043-35-3 693-98-1 1317-36-8 1303-86-2
Distance Sensor	Lead titanium zirconium oxide Lead-monoxide	12626-81-2 1317-36-8

Distance Sensor	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Driver's Seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Elbow Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Electronics Auxiliary Steering Axle	TBBA	79-94-7
Exhaust Gas After-treatment System	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Feed-Through Grommet	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Felt, Self-Adhesive	Disodium-octaborate	12008-41-2
Female Connector Housing, Electrical	TBBA	79-94-7
Flap	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Flashing Beacon	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Floodlight	TBBA	79-94-7
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Gear Oil	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Indicator Light	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Light Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
Mirror Otr	TBBA	79-94-7
Nox Reducing Agent Tank	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Power Distributor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Pulse Generator	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Reinforcement	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Retaining Screw	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Rocker Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Screw-In Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Washer	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Side Window Pane	Diboron-trioxide	1303-86-2
Steering Column Switch	Diboron-trioxide	1303-86-2

Steering Column Switch	TBBA	79-94-7
Switch, Battery Disconnect	TBBA	79-94-7
Tachograph Control Unit	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Tail Lamp	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Trailer Control Valve	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Transmission	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Transmission Control Unit	TBBA	79-94-7
Wiper Motor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Working Cylinder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8

Arvoisa asiakas,

01. kesäkuuta 2007 voimaan astunutta EU:n kemikaaliasetusta (EY) nro 1907/2006, (REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) koskevan lain tavoitteeksi on asetettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojaaminen kemikaaleista aiheutuvilta mahdollisilta riskeiltä.

Daimler Truck AG tukee REACH-asetuksen tavoitteita. Lainsäädännön artiklassa 33 määrätään, että sinua on tiedotettava asiakkaana tuotteissamme olevista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC). Tämän määräyksen tavoitteena on taata määritettyjen aineiden turvallinen käsittely tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lakisääteisten määräysten pohjalta ja Daimler Truck AG:n toimittajien tietoja noudattaen on tunnistettu seuraavat aineet, joita voi esiintyä yli 0,1 painoprosenttia tämän auton yksittäisissä valmisteissa. Kun autoa käytetään määräysten mukaisesti, ihmisiin ja ympäristöön ei kohdistu vaaroja. Autosi turvalliseen käyttöön liittyviä lisätietoja löytyy käyttöohjekirjasta.

Huomaa, että lisäksi myös lyijyä (CAS-nro 7439-92-1) on käynnistysakussa, seoksissa, päällysteaineissa, lasista/keramiikasta/elastomeerista valmistetuissa rakenneosissa sekä erilaisissa elektroniikkarakenneosissa (ennen kaikkea juotuoksissa).

Tuoteryhmä	Aineen nimi	CAS-nro
3/2-Pneumatiikkatieventtiili	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Akseli	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Akselimodulaattori	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Antenni	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antennivahvistin	TBBA	79-94-7
Dieselmoottori	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5

Dieselmoottori	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dioctyltin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Diodi	TBBA	79-94-7
Elektroniikka		
Lisäohjausakseli	TBBA	79-94-7
Energiajakaja	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Etäisyystunnistin	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Hälytysvalomajakka	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Huopa Itseliimautuva	Disodium-octaborate	12008-41-2
Ilmastointilaite	TBBA	79-94-7
Jarrupoljinanturi- yksikkö	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Kaasupoljin	TBBA	79-94-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Katkaisin	TBBA	79-94-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Katkaisin Akkuerotus	TBBA	79-94-7
Käyttövipu	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Käyttöyksikkö	Lead-monoxide	1317-36-8
Kierrelitiin	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kuljettajan Istuin	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Kulmaliitin	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Läpivientisuojaus	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Liitinkotelo, Sähkötoiminen	TBBA	79-94-7
Luukku	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Merkkivalo	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Näyttö	Boric acid	10043-35-3

Näyttö	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Nox-Pelkistysainesäiliö	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Ohjainlaite Ajonesto	TBBA	79-94-7
Ohjainlaite Ajopiirturi	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Ohjainlaite EAM	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Ohjainlaite Esp	TBBA	79-94-7
Ohjainlaite Etäisyystunnistin	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Ohjainlaite Keskuslukitus	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Ohjainlaite Keskusyhdyskäytävä	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Ohjainlaite Mittaristo	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Ohjainlaite Monitoimikamera	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Ohjainlaite Moottorin Ohjausmoduuli	TBBA	79-94-7
Ohjainlaite Ohjaus- kulmatunnistin	Lead-monoxide	1317-36-8
Ohjainlaite Paineilmayksikkö	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Ohjainlaite Pakokaasun Jälkikäsittely	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Ohjainlaite Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8

Ohjainlaite Sade- Valotunnistin	Lead-monoxide	1317-36-8
Ohjainlaite Sign.Muokk. ja Ohjausmoduuli Ohjaamo	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Ohjainlaite Tasonsäätö	Lead-monoxide	1317-36-8
Ohjainlaite Telematiikka-Alusta	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	71868-10-5 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Ohjainlaite Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Ohjainlaite XMC	Lead-monoxide 4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	1317-36-8 19438-60-9
Ohjausventtiili	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Oppaan Istuin	C,C'-azodi(formamide) Melamine	123-77-3 108-78-1
O-Rengas	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Painetunnistin	Lead-monoxide	1317-36-8
Pakokaasun Jälkikäsittely- järjestelmä	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Dicyclohexyl-phthalate 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol TBBA	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 84-61-7 119-47-1 79-94-7
Peili Ulko	TBBA	79-94-7
Perävaunun Ohjausventtiili	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Pidätinruuvi	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Polttonesteen Esisuodatin	Tris(nonylphenyl)phosphite 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide	26523-78-4 119-47-1 1306-19-0
Pulssianturi	Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Pyhinhmoottori	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Sivulasi	Diboron-trioxide	1303-86-2
Sulkulevy	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Takavalo	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Tiivisterengas	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Työsynteri	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Työvalonheitin	TBBA	79-94-7
Vahvike	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Vaihteisto	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Vaihteiston		
Ohjausyksikkö	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Vaihteistoöljy		
Valokatkaisin	Lead-monoxide	1317-36-8
Yhdistelmäkatkaisin	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7

Chère cliente, cher client,

En vigueur depuis le 1er juin 2007, la loi en application du règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement de tout risque potentiel lié à des substances chimiques.

Daimler Truck AG soutient les objectifs de REACH. L'article 33 de la législation prévoit qu'en tant que client(e), vous devez être informé(e) de la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans nos produits. L'objectif de cette disposition est de garantir la sécurité au contact des substances définies tout au long du cycle de vie du produit.

Sur la base des dispositions légales ainsi que des informations des fournisseurs de Daimler Truck AG, les substances suivantes ont été identifiées dans différents composants du présent véhicule avec un pourcentage du poids respectif de plus de 0,1 %. Si le véhicule est utilisé aux fins prévues, ces substances ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Pour de plus amples informations sur l'utilisation sans risques de votre véhicule, veuillez consulter sa notice d'utilisation.

Veuillez noter que du plomb (no CAS 7439-92-1) est également contenu dans la batterie de démarrage, les alliages, les revêtements, les composants en verre/en céramique/élastomères ainsi que dans divers composants électroniques (notamment du fil à plomb).

Groupe de produits	Nome de la substance	N° CAS
Amplificateur		
D'Antenne	TBBA	79-94-7
Antenne	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Bague D'Étanchéité	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Boîte De Vitesses	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Boîtier De Commande		
De Boîte Vitesses	TBBA	79-94-7
Boîtier De Connecteur		
Électrique	TBBA	79-94-7
Calculateur		
Antidémarrage	TBBA	79-94-7
Calculateur Autoradio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8

Calculateur Caméra Multifonction	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Calculateur Capteur D'Angle De Braquage	Lead-monoxide	1317-36-8
Calculateur Capteur De Distance	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Calculateur Capteur De Pluie Et De Luminosité	Lead-monoxide	1317-36-8
Calculateur Correcteur De Niveau	Lead-monoxide	1317-36-8
Calculateur EAM	Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Calculateur Esp	TBBA	79-94-7
Calculateur Module Control Module	TBBA	79-94-7
Calculateur Module Saisie Signaux et Commande Cab.	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Calculateur Passerelle Centrale	Lead-monoxide Diboron-trioxide Silicic acid, lead salt	1317-36-8 1303-86-2 11120-22-2
Calculateur Plate-Forme Télématique	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	71868-10-5 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Calculateur Post-Traitement Des Gaz D'Échappement	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Dicyclohexyl-phthalate	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 84-61-7
Calculateur Tableau De Bord	2-Methylimidazole Diboron-trioxide Nonoxinol 1,2-Dimethoxyethane	693-98-1 1303-86-2 9016-45-9 110-71-4
Calculateur Tachygraphe	1,2-Dimethoxyethane TBBA Melamine	110-71-4 79-94-7 108-78-1

Calculateur Unité De Traitement De L'Air	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Calculateur Verrouillage Centralise	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Calculateur Video Radar		
Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Calculateur XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Capteur De Distance	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Capteur De Pression	Lead-monoxide	1317-36-8
Climatiseur	TBBA	79-94-7
Commodo	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Commutateur		
D'Éclairage	Lead-monoxide	1317-36-8
Contacteur	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Contacteur Coupe- Batterie	TBBA	79-94-7
Cylindre De Travail	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Diode	TBBA	79-94-7
Disque Obturation	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Distributeur D'Énergie	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Distributeur		
Pneumatique 3-2 Voies	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Écran	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Embout De Passage	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Équerre	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Essieu	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3

Essieu	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Feu Arrière	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Feutre Autocollant	Disodium-octaborate	12008-41-2
Glace Laterale	Diboron-trioxide	1303-86-2
Gyrophare	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Hayon	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Huile De Boîte De Vitesses	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Joint Torique	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Levier De Commande	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Modulateur D'Essieu	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Moteur D'Essuie-Glace	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Moteur Diesel	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6

Moteur Diesel	TBBA	79-94-7
Partie Électronique		
Essieu Directeur		
Additionnel	TBBA	79-94-7
Pédale D'Accélérateur	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Préfiltre À Carburant	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Projecteur De Travail	TBBA	79-94-7
Raccord Filete	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Renfort	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Réservoir De Produit De		
Réduction Nox	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Rétroviseur Ext	TBBA	79-94-7
Siège À Côté Du		
Conducteur	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Siège Conducteur	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Système De Post-		
Traitement Des Gaz		
D'Échappement	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Temoin De Controle	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Transmetteur De Valeur		
De Freinage	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Transmetteur		
D'Impulsions	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Unite De Commande	Lead-monoxide	1317-36-8
Valve De Commande De		
Remorque	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Vanne De Commande	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
Vis-Raccord	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

ο νόμος που αφορά στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 1907/2006 (REACH – για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων), έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους λόγω των χημικών προϊόντων.

Η Daimler Truck AG υποστηρίζει τους στόχους του REACH. Το άρθρο 33 του νόμου προβλέπει την ενημέρωσή σας ως πελάτες για τις ουσίες στα προϊόντα μας που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού των συγκεκριμένων ουσιών σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Βάσει αυτών των νομοθετικών απαιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των προμηθευτών της Daimler Truck AG, ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω ουσίες που ενδέχεται να βρίσκονται σε μεμονωμένα εξαρτήματα αυτού του οχήματος σε ποσοστό πάνω από 0,1 τοις εκατό του βάρους. Κατά την κανονική χρήση του οχήματος δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του οχήματός σας θα βρείτε στις Οδηγίες Χρήσης σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι η ουσία του μολύβδου (αρ. CAS 7439-92-1) εμπεριέχεται επίσης στην μπαταρία μίζας, σε κράματα, επιστρώσεις, γυάλινα/κεραμικά/ελαστομερή εξαρτήματα, καθώς και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κυρίως συγκολλητικά κράματα).

Ομάδα προϊόντων	Το όνομά της ουσίας	Αρ. CAS
3-2-Οδη Βαλβίδα Πνευματικού Συστήματος	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Αισθητήρας Απόστασης	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Αισθητήρας Πίεσης	Lead-monoxide	1317-36-8
Άξονας	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7

Άξονας	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Αυτοκόλλητη Τσόχα	Disodium-octaborate	12008-41-2
Βαλβίδα Ελέγχου	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Βαλβίδα Ελέγχου Ρυμουλκούμενου	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Βίδα Ρακόρ	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Βιδωτό Στόμιο	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Γωνιακό Εξάρτημα	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Δακτύλιος Ο	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Διακόπτης Απομόνωσης Μπαταρίας	TBBA	79-94-7
Διακόπτης Δύο Θέσεων	Lead-monoxide TBBA	1317-36-8 79-94-7
Διακόπτης Κολόνας Τιμονιού	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Διακόπτης Φώτων	Lead-monoxide	1317-36-8
Διαμορφωτής Πίεσης Φρένων Άξονα	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-monoxide	71868-10-5 1317-36-8
Διανομέας Ενέργειας	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
Δίοδος	TBBA	79-94-7
Δότης Παλμών	Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Δότης Τιμής Πέδησης	Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Δοχείο Αναγωγικού Μέσου Nox	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Εγκέφαλος EAM	Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Εγκέφαλος Esp	TBBA	79-94-7
Εγκέφαλος Immobilizer	TBBA	79-94-7
Εγκέφαλος XMC	Lead-monoxide 4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	1317-36-8 19438-60-9

Εγκέφαλος Αισθητήρα Απόστασης	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Εγκέφαλος Αισθητήρα Βροχής-Φωτός	Lead-monoxide	1317-36-8
Εγκέφαλος Αισθητήρα Γωνίας Τροχού Τιμονιού	Lead-monoxide	1317-36-8
Εγκέφαλος Βίντεο Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Εγκέφαλος Κάμερας Πολλαπλών Λειτουργιών	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Εγκέφαλος Κεντρικής Πύλης	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Εγκέφαλος Κεντρικού Κλειδώματος	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Εγκέφαλος Μετεπεξεργασίας Καυσαερίων	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Εγκέφαλος Μον. Καταγρ. Σημ. Και Ενεργ. Πλ. Οδηγού	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Εγκέφαλος Μονάδας Ελέγχου Κινητήρα	TBBA	79-94-7
Εγκέφαλος Μονάδας Επεξεργασίας Αέρα	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7

Εγκέφαλος Οργάνου Πολλαπλών Ενδείξεων	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Εγκέφαλος Πλατφόρμας Τηλεματικής	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Εγκέφαλος Ραδιοφώνου	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Εγκέφαλος Ρύθμισης Ύψους Ανάρτησης	Lead-monoxide	1317-36-8
Εγκέφαλος Ταχογράφου	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Ενδεικτική Λυχνία	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Ενίσχυση	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Ενισχυτής Κεραίας	TBBA	79-94-7
Ηλεκτρονικό Σύστημα Πρόσθετου		
Διευθύνοντα Άξονα	TBBA	79-94-7
Κάθισμα Οδηγού	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Καθρέφτης Αλουμινίου		
Κεραία	TBBA	79-94-7
	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Κιβώτιο Ταχυτήτων	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Κλαπέτο	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3

Κύλινδρος Εργασίας	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Λάδι Κιβωτίου Ταχυτήτων	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-	255881-94-8
Μονάδα Χειρισμού	Lead-monoxide	1317-36-8
Μοτέρ		
Υαλοκαθαριστήρων	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Μοχλός Χειρισμού	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Οθόνη	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Πεντάλ Επιτάχυνσης	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Περίβλημα Συνδέσμου, Ηλεκτρικό	TBBA	79-94-7
Περιμετρικά Φώτα	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Πετρελαιοκινητήρας	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Πίσω Φως	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Πλευρικό Τζάμι	Diboron-trioxide	1303-86-2
Προβολείς Εργασίας	TBBA	79-94-7
Προφίλτρο Καυσίμου	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0

Πτυσσόμενο Συνοδού	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Ροδέλα Ασφάλισης	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Ροδέλα Διέλευσης		
Καλωδίων	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Στεγανοποιητικός		
Δακτύλιος	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Συσκευή Αλλαγής		
Ταχυτήτων Κιβωτίου	TBBA	79-94-7
Σύστημα Εκ Των		
Υστέρων		
Επεξεργασίας		
Καυσαερίων	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Σύστημα Κλιματισμού	TBBA	79-94-7

Tisztelt Ügyfelünk!

Az EU 2007. június 1-jén hatályba léptetett, vegyi anyagokra vonatkozó, 1907/2006/EK sz. törvényének (REACH - a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagokból adódó lehetséges kockázatoktól.

A Daimler Truck AG támogatja a REACH céljait. A törvényhozás 33. cikke előírja, hogy Önt mint ügyfelünket a termékeinkben lévő, különös aggodalomra okot adó anyagokról (SVHC) tájékoztassuk. Ennek az előírásnak a célja, hogy biztosítsa a meghatározott anyagok biztonságos kezelését a termék egész életciklusa alatt.

A törvényi előírások alapján és a Daimler Truck AG szállítói által megadott adatok figyelembe vételével a következő olyan anyagokat azonosítottuk, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban fordulhatnak elő ennek a gépkocsinak az egyes gyártmányaiban. A gépkocsi rendeltetésszerű használata esetén nem áll fenn az ember és a környezet veszélyeztetése. További információkat talál gépkocsija biztonságos használatáról a Kezelési útmutatóban.

Ügyeljen arra, hogy kiegészítőleg ólom (CAS-sz. 7439-92-1) van az indítóakkumulátorban, az ötvözetekben, a bevonatokban, az üveg-/kerámia-/ elasztomer-alkatrészekben, valamint különböző elektronikus alkatrészekben (mindenekelőtt a forrasanyagokban).

Termékcsoport	Anyag neve	CAS-szám
2. Video Radar Decision		
Unit Vezérlőegység	TBBA	79-94-7
3-2-Többutas		
Pneumatikus Szelep	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Ablaktörlőmotor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Air-Processing Unit		
Vezérlőegység	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Akkumulátor		
Főkapcsoló	TBBA	79-94-7
Antenna	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antennaerősítő	TBBA	79-94-7
Átvezetőhüvely	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Becsavarható Csőcsonk	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Billenőkapcsoló	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Csatlakozóház,		
Elektromos	TBBA	79-94-7
Dióda	TBBA	79-94-7
Dízelmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Dioctyltin dilaurate	3648-18-8

	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
EAM Vezérlőegység	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Elektronika Kiegészítő		
Kormányzott Tengely	TBBA	79-94-7
Elindításgátló-		
Vezérlőegység	TBBA	79-94-7
Ellenőrző Lámpa	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Energiaelosztó	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Erősítés	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Eső-/Fényszensor		
Vezérlőegység	Lead-monoxide	1317-36-8
Esp Vezérlőegység	TBBA	79-94-7
Fedél	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Fékértékeladó	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Forgó Figyelmeztető		
Fényjelzés	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Gázpedál	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Hátsó Világítás	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Impulzusjeladó	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Kezelőegység	Lead-monoxide	1317-36-8
Kijelző	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Kipufogógáz Utókezelés		
Vezérlőegység	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7

Kipufogógáz-Utókezelő		
Rendszer	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Klímaberendezés	TBBA	79-94-7
Kombinálműszer Vezérlőegység	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Könyökcső	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kormánykerékszög-Szenzor Vezérlőegység		
Kormányoszlop-kapcsoló	Lead-monoxide	1317-36-8
Központi Gateway Vezérlőegység	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Központi Zár Vezérlőegység	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
Külső Visszapillantó Tükör	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
	TBBA	79-94-7
Motor Ellenőrző Modul Vezérlőegység	TBBA	79-94-7
Működtetőkar	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Multifunkciós Kamera Vezérlőegység		
Munkafényszóró	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Munkahenger	TBBA	79-94-7
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Nox-Redukáló-anyagtartály	Lead-monoxide	1317-36-8
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Nyomásszenzor	Lead-monoxide	1317-36-8
O Gyűrű	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Oldalablak	Diboron-trioxide	1303-86-2
Öntapadós Filc Csík	Disodium-octaborate	12008-41-2
Pótkocsi-Vezérlőszelep	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Rádió Vezérlőegység	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Sebességváltó	Boric acid	10043-35-3

Sebességváltó	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Sebessegvalto-Kapcsolokeszulek	TBBA	79-94-7
Sebességváltó-Olaj	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Szintszabályozás		
Vezérlőegység	Lead-monoxide	1317-36-8
Tachográf		
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
Távolságszenzor	Melamine	108-78-1
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
Távolságszenzor	TBBA	79-94-7
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Telematikaplatform	TBBA	79-94-7
	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
Tengely	Diboron-trioxide	1303-86-2
	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Tengely	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3

Tengely	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
Tengelymodulátor	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Tömítőgyűrű	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Tüzelőanyag-Előszűrő	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Üreges Csavar	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Vezérlőszelep	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
Vezető Melletti Ülész	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Vezetőfülke Jelérzékelőés Vezérlőmodul Ve	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vezetőülés	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Világításkapcsoló	Lead-monoxide	1317-36-8
XMC Vezérlőegység	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Zárótárcsa	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Ágæti viðskiptavinur,

Efnareglugerð Evrópusambandsins (EB) nr. 1907/2006 (REACH - um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni) sem tók gildi 1. júní 2007 hefur að markmiði að vernda heilsu manna og umhverfið gegn hugsanlegri hættu af völdum iðefna.

Daimler Truck AG styður markmið REACH-reglugerðarinnar. Í 33. grein reglugerðarinnar er kveðið á um að okkur sé skylt að veita viðskiptavinum upplýsingar um sérlega varasöm efni (SVHC) í vörum okkar. Markmiðið með þessu ákvæði er að tryggja örugga meðhöndlun tilgreindu efnanna meðan á líftíma vörunnar stendur.

Á grundvelli lagaákvæða og með hliðsjón af upplýsingum frá birgjum Daimler Truck AG hafa verið borin kennsl á eftirfarandi efni sem kunna að vera fyrir hendi í meiri styrk en sem nemur 0,1% massahlutfalli í tilteknum hlutum þessarar bifreiðar. Ef notkun bílsins er með fyrirhuguðum hætti stafar hvorki fólki né umhverfi hættu af henni. Frekari upplýsingar um örugga notkun bifreiðarinnar er að finna í notendahandbók hennar.

Vinsamlegast athugið að efnið blý (CAS-númer 7439-92-1) er einnig að finna í rafgeyminum, málmblöndum, húðun, íhlutum úr gleri, keramíki eða teygjuefnum sem og hinum ýmsu rafeindaíhlutum (einkum í lóðun).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control Valve	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Adjacent Driver Seat	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Air Conditioning System	TBBA	79-94-7
Antenna	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antenna Amplifier	TBBA	79-94-7
Axle	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7

Axle	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Axle Modulator	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Brake Value Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Device	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Lever	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control Unit Central Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Control Unit Central Locking	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit Engine Control Module	TBBA	79-94-7
Control Unit Instrument Cluster	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Control Unit Rain-Light Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Steering Wheel Angle Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Distance Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Esp	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Control Unit, Extended Activity Module	Lead-monoxide	1317-36-8

Activity Module	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Immobilizer	TBBA	79-94-7
Control Unit, Level Control	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit, Multifunction Camera	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Control Unit, Telematics Platform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	71868-10-5 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Control Unit, Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Cu, Signal Acquisition and Actuation Module, Cab	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Diesel Engine	Imidazolidine-2-thione Lead titanium zirconium oxide N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Dioctyltin dilaurate Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro Di-(2-ethylhexyl)phthalat 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide Dodecamethylcyclohexasiloxane Refractory ceramic fibres TBBA	96-45-7 12626-81-2 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 3648-18-8 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 117-81-7 119-47-1 1306-19-0 540-97-6 142844-00-6 79-94-7
Diode	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid 2-Methylimidazole Lead-monoxide Diboron-trioxide	10043-35-3 693-98-1 1317-36-8 1303-86-2

Distance Sensor	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Driver's Seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Elbow Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Electronics Auxiliary		
Steering Axle	TBBA	79-94-7
Exhaust Gas After-treatment System	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Feed-Through Grommet	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Felt, Self-Adhesive	Disodium-octaborate	12008-41-2
Female Connector		
Housing, Electrical	TBBA	79-94-7
Flap	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Flashing Beacon	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Floodlight	TBBA	79-94-7
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-	
Gear Oil	[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Indicator Light	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Light Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
Mirror Otr	TBBA	79-94-7
Nox Reducing Agent		
Tank	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Power Distributor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Pulse Generator	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Reinforcement	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Retaining Screw	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Rocker Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Screw-In Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Washer	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Side Window Pane	Diboron-trioxide	1303-86-2

Steering Column Switch	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Switch, Battery Disconnect	TBBA	79-94-7
Tachograph Control Unit	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Tail Lamp	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Trailer Control Valve	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Transmission	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Transmission Control Unit	TBBA	79-94-7
Wiper Motor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Working Cylinder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8

Gentile Cliente,

la legge entrata in vigore il 1° giugno 2007 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea sulle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006, (REACH - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), ha lo scopo di garantire la tutela della salute delle persone e dell'ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Daimler Truck AG sostiene gli obiettivi del REACH. L'articolo 33 della norma prevede che i Clienti siano informati della presenza di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nei nostri prodotti. L'obiettivo di questa disposizione è garantire un uso sicuro di tali sostanze nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sulla base delle norme di legge e in considerazione dei dati rilasciati dai fornitori di Daimler Truck AG sono state identificate le seguenti sostanze che possono essere presenti in singoli componenti di questo veicolo con una concentrazione superiore allo 0,1% del peso. Se il veicolo viene utilizzato in normali condizioni di impiego, per le persone e l'ambiente non sussiste alcun pericolo. Ulteriori informazioni per un utilizzo sicuro della vettura sono disponibili nelle relative Istruzioni d'uso.

Si fa notare che nella batteria di avviamento, in leghe, in rivestimenti, in componenti di vetro/ceramica/elastomero e in diversi componenti elettronici (soprattutto piombature) è contenuta anche la sostanza piombo (n. CAS 7439-92-1).

Gruppo di prodotti	Nome della sostanza	N.° CAS
Amplificatore Per		
Antenna	TBBA	79-94-7
Anello Di Tenuta	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Antenna	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Asse	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Cambio	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Cambio	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Centralina Di Comando Autoradio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Centralina Di Comando Chiusura Centralizzata	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Centralina Di Comando EAM	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Centralina Di Comando Esp	TBBA	79-94-7
Centralina Di Comando Gateway Centrale	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Centralina Di Comando Immobilizzatore	TBBA	79-94-7
Centralina Di Comando Modulo Di Controllo Motore	TBBA	79-94-7
Centralina Di Comando Piattaforma Telematica	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Centralina Di Comando Sensore Di Distanza	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Centralina Di Comando Sensore Pioggia E Luce	Lead-monoxide	1317-36-8

Centralina Di Comando Sistema Regolazione Livello	Lead-monoxide	1317-36-8
Centralina Di Comando Strumentazione	2-Methylimidazole Diboron-trioxide Nonoxinol 1,2-Dimethoxyethane	693-98-1 1303-86-2 9016-45-9 110-71-4
Centralina Di Comando Tachigrafo	1,2-Dimethoxyethane TBBA Melamine	110-71-4 79-94-7 108-78-1
Centralina Di Comando Telecamera Multifunzione	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Centralina Di Comando Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Centralina Di Comando XMC	Lead-monoxide 4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	1317-36-8 19438-60-9
Centralina Modulo Rilev. Segnale e Comando Fhs	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Centralina Post- Trattamento Dei Gas Di Scarico	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Dicyclohexyl-phthalate	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 84-61-7
Centralina Sensore Angolo Di Rotazione Del Volante	Lead-monoxide	1317-36-8
Centralina Unità Integrata Di Trattamento Aria Apu	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Cilindro Di Lavoro	Imidazolidine-2-thione Lead-monoxide	96-45-7 1317-36-8
Climatizzatore	TBBA	79-94-7
Cristallo Laterale	Diboron-trioxide	1303-86-2
Devioguida	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7

Diodo	TBBA	79-94-7
Disco Di Chiusura	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Display	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Dispositivo Di Comando Del Cambio	TBBA	79-94-7
Distributore Di Energia	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Fanale Di Posizione Posteriore	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Faro Di Lavoro	TBBA	79-94-7
Feltro Autoadesivo	Disodium-octaborate	12008-41-2
Impianto Elettronico Assale Sterzante Aggiunto	TBBA	79-94-7
Interruttore Basculante	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Interruttore Delle Luci	Lead-monoxide	1317-36-8
Leva Di Comando	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Luce Rotante	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Modulatore Dell'Asse	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Motore Diesel	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Motorino Del Tergicristallo	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1

Olio Del Cambio	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-	255881-94-8
O-Ring	[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	119-47-1
Passacavo In Materiale Elastico	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	96-45-7
Pedale	Imidazolidine-2-thione	1317-36-8
Dell'Acceleratore	Lead-monoxide	79-94-7
	TBBA	
Prefiltro Del Carburante	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Raccordo Angolare	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Raccordo Filettato	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Retrovisore Esterno	TBBA	79-94-7
Rinforzo	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Scatola Del Giunto, Elettrico	TBBA	79-94-7
Sedile Lato Guida	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Sedile Per L'Accompagnatore	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Sensore Di Distanza	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Sensore Di Pressione	Lead-monoxide	1317-36-8
Serbatoio Dell'Agente Riducente Di Nox	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Sezionatore Batteria	TBBA	79-94-7
Sistema Di Post- Trattamento Dei Gas Di Scarico	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Spia Di Controllo	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Sportello	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Trasduttore Della Corsa Del Pedale Del Freno	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Trasduttore Di Impulsi	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Trasduttore Di Impulsi	TBBA	79-94-7
Unità Di Comando	Lead-monoxide	1317-36-8
Valvola Di Comando	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
Valvola Di Comando Del Freno Del Rimorchio	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Valvola Pneumatica A 3/2 Vie	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Vite A Risvolto	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Cienījamā kliente, godātais klient!

2007. gada 1. jūlijā spēkā stājās likums saistībā ar Eiropas ķīmikāliju regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH – par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no iespējamajiem ķīmisko vielu riskiem.

Daimler Truck AG atbalsta REACH mērķus. Likuma 33. pantā noteikts, ka jums kā klientam jābūt informētam par vielām, kas rada lielas bažas (SVHC), mūsu produktos. Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt drošu rīcību ar noteiktajām vielām visā produkta dzīves cikla laikā.

Pamatojoties uz likuma nosacījumiem un ņemot vērā Daimler Truck AG piegādātāju datus, tikušas identificētas tālāk norādītās vielas, kuras atsevišķos šī transportlīdzekļa izstrādājumos varētu būt vairāk nekā 0,1 % no produkta masas. Pareizi lietojot transportlīdzekli, nepastāv nekāda bīstamība cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. Papildu informāciju par drošu jūsu transportlīdzekļa lietošanu skatiet lietošanas instrukcijā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka startera akumulators, sakausējumi, stikla/keramikas/elastomēru konstrukcijas elementi, kā arī dažādi elektroniskie konstrukcijas elementi (jo īpaši lodējumi) papildus satur svinu (CAS Nr. 7439-92-1).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control Valve	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Adjacent Driver Seat	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Air Conditioning System	TBBA	79-94-7
Antenna	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antenna Amplifier	TBBA	79-94-7
Axle	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7

Axle	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Axle Modulator	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Brake Value Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Device	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Lever	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control Unit Central Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Control Unit Central Locking	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit Engine Control Module	TBBA	79-94-7
Control Unit Instrument Cluster	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Control Unit Rain-Light Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Steering Wheel Angle Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Distance Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Esp	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Control Unit, Extended Activity Module	Lead-monoxide	1317-36-8

Activity Module	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Immobilizer	TBBA	79-94-7
Control Unit, Level Control	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit, Multifunction Camera	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Control Unit, Telematics Platform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	71868-10-5 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Control Unit, Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Cu, Signal Acquisition and Actuation Module, Cab	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Diesel Engine	Imidazolidine-2-thione Lead titanium zirconium oxide N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Dioctyltin dilaurate Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro Di-(2-ethylhexyl)phthalat 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide Dodecamethylcyclohexasiloxane Refractory ceramic fibres TBBA	96-45-7 12626-81-2 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 3648-18-8 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 117-81-7 119-47-1 1306-19-0 540-97-6 142844-00-6 79-94-7
Diode	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid 2-Methylimidazole Lead-monoxide Diboron-trioxide	10043-35-3 693-98-1 1317-36-8 1303-86-2

Distance Sensor	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Driver's Seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Elbow Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Electronics Auxiliary		
Steering Axle	TBBA	79-94-7
Exhaust Gas After-treatment System	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Feed-Through Grommet	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Felt, Self-Adhesive	Disodium-octaborate	12008-41-2
Female Connector		
Housing, Electrical	TBBA	79-94-7
Flap	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Flashing Beacon	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Floodlight	TBBA	79-94-7
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-	
Gear Oil	[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Indicator Light	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Light Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
Mirror Otr	TBBA	79-94-7
Nox Reducing Agent		
Tank	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Power Distributor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Pulse Generator	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Reinforcement	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Retaining Screw	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Rocker Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Screw-In Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Washer	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Side Window Pane	Diboron-trioxide	1303-86-2

Steering Column Switch	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Switch, Battery Disconnect	TBBA	79-94-7
Tachograph Control Unit	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Tail Lamp	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Trailer Control Valve	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Transmission	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Transmission Control Unit	TBBA	79-94-7
Wiper Motor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Working Cylinder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8

Gerb. kliente,

2017 m. birželio 1 d. įsigaliojęs įstatymas dėl ES cheminių medžiagų reglamento (EB) Nr. 1907/2006, (REACH – cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai) užsibrėžė tikslą saugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų galimai keliamų rizikų.

Daimler Truck AG taip pat remia REACH tikslus. Įstatymo 33 straipsnis numato, kad turime Jus, kaip klientą, informuoti apie mūsų gaminiuose esančias, labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC). Šio reikalavimo tikslas – užtikrinti, kad per visą gaminio gyvavimo ciklą bus saugiai elgiamasi su nurodytomis medžiagomis.

Remiantis teisiniais reikalavimais ir atsižvelgiant į Daimler Truck AG tiekėjų pateiktą informaciją, buvo nustatytos šios medžiagos, kurių atskirose šios transporto priemonės dalyse gali būti daugiau nei 0,1 masės procentinės dalies. Naudojant transporto priemonę pagal paskirtį, pavojaus žmonėms ir aplinkai nėra. Daugiau informacijos apie saugų Jūsų transporto priemonės naudojimą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad yra naudojamas švinas (CAS-Nr. 7439-92-1), kuris randamas starterio akumuliatoriuje, lydinuose, sluoksniuose, stikle / keramikos / elastomero komponentuose ir įvairiuose elektroniniuose komponentuose (ypač lydmetaluose).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control Valve	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Adjacent Driver Seat	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Air Conditioning System	TBBA	79-94-7
Antenna	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antenna Amplifier	TBBA	79-94-7
Axle	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7

Axle	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Axle Modulator	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Brake Value Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Device	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Lever	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control Unit Central Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Control Unit Central Locking	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit Engine Control Module	TBBA	79-94-7
Control Unit Instrument Cluster	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Control Unit Rain-Light Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Steering Wheel Angle Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Distance Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Esp	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Control Unit, Extended Activity Module	Lead-monoxide	1317-36-8

Activity Module	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Immobilizer	TBBA	79-94-7
Control Unit, Level Control	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit, Multifunction Camera	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Control Unit, Telematics Platform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	71868-10-5 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Control Unit, Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Cu, Signal Acquisition and Actuation Module, Cab	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Diesel Engine	Imidazolidine-2-thione Lead titanium zirconium oxide N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Dioctyltin dilaurate Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro Di-(2-ethylhexyl)phthalat 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide Dodecamethylcyclohexasiloxane Refractory ceramic fibres TBBA	96-45-7 12626-81-2 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 3648-18-8 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 117-81-7 119-47-1 1306-19-0 540-97-6 142844-00-6 79-94-7
Diode	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid 2-Methylimidazole Lead-monoxide Diboron-trioxide	10043-35-3 693-98-1 1317-36-8 1303-86-2

Distance Sensor	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Driver's Seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Elbow Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Electronics Auxiliary		
Steering Axle	TBBA	79-94-7
Exhaust Gas After-treatment System	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Feed-Through Grommet	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Felt, Self-Adhesive	Disodium-octaborate	12008-41-2
Female Connector		
Housing, Electrical	TBBA	79-94-7
Flap	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Flashing Beacon	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Floodlight	TBBA	79-94-7
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-	
Gear Oil	[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Indicator Light	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Light Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
Mirror Otr	TBBA	79-94-7
Nox Reducing Agent		
Tank	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Power Distributor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Pulse Generator	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Reinforcement	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Retaining Screw	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Rocker Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Screw-In Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Washer	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Side Window Pane	Diboron-trioxide	1303-86-2

Steering Column Switch	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Switch, Battery Disconnect	TBBA	79-94-7
Tachograph Control Unit	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Tail Lamp	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Trailer Control Valve	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Transmission	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Transmission Control Unit	TBBA	79-94-7
Wiper Motor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Working Cylinder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8

Gheżiež kliġenti,

Il-liġi li dahlet fis-seħħ. fl-1 ta' Ġunju 2007 dwar ir-Regolament fuq is-Sustanzi Kimiċi (KE) Nru 1907/2006 (REACH - reġistrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi), għandha l-għan li tħares is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent minn riskji li jistgħu jiġu mis-sustanzi kimiċi.

Id- Daimler Truck AG tirrispetta l-għanijiet ta' REACH. L-Artikolu 33 fil-leġiżlazzjoni jinkludi d-dritt li intom bħala kliġenti tkunu infurmati dwar sustanzi ta' tħassib serju ħafna (SVHC) fil-prodotti tagħna. L-għan ta' din il-liġi hu li jkun ipprovdut l-użu sigur ta' sustanzi definiti matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-prodott.

Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali u skont l-informazzjoni mogħtija mill-fornituri ta' Daimler Truck AG, ġew identifikati dawn is-sustanzi li ġejjin bħala sustanzi li jista' jkollhom piż ta' iktar minn 0.1% f'ċertu prodotti f'din il-vettura. Waqt l-użu kif suppost tal-vettura m'hemm l-ebda periklu għall-bniedem jew l-ambjent. Iktar informazzjoni dwar l-użu sigur tal-vettura tagħkom tistgħu ssibuha fil-manwal għall-operatur.

Jekk jogħġbok innota li ċ-ċomb (Nru tas-CAS 7439-92-1) huwa sustanza li tinsab mhux biss fil-batterija tal-istarter iżda wkoll f'ligi, kisi, komponenti tal-ħġieġ, taċ-ċeramika jew tal-elastomeri kif ukoll f'diversi komponenti elettronici (speċjalment l-istann).

Product group	Substance name	CAS no.
3-2-Pneumatic Control Valve	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Accelerator Pedal	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Adjacent Driver Seat	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Air Conditioning System	TBBA	79-94-7
Antenna	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antenna Amplifier	TBBA	79-94-7
Axle	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7

Axle	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Axle Modulator	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Brake Value Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Device	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Lever	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Control Unit Central Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Control Unit Central Locking	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit Engine Control Module	TBBA	79-94-7
Control Unit Instrument Cluster	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Control Unit Rain-Light Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit Steering Wheel Angle Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Control Unit, Air-Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Distance Sensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Control Unit, Esp	TBBA	79-94-7
Control Unit, Exhaust Gas Aftertreatment	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Control Unit, Extended Activity Module	Lead-monoxide	1317-36-8

Activity Module	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Immobilizer	TBBA	79-94-7
Control Unit, Level Control	Lead-monoxide	1317-36-8
Control Unit, Multifunction Camera	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Control Unit, Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Control Unit, Telematics Platform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	71868-10-5 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Control Unit, Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Control Valve	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Cu, Signal Acquisition and Actuation Module, Cab	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Diesel Engine	Imidazolidine-2-thione Lead titanium zirconium oxide N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Dioctyltin dilaurate Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro Di-(2-ethylhexyl)phthalat 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide Dodecamethylcyclohexasiloxane Refractory ceramic fibres TBBA	96-45-7 12626-81-2 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 3648-18-8 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 117-81-7 119-47-1 1306-19-0 540-97-6 142844-00-6 79-94-7
Diode	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid 2-Methylimidazole Lead-monoxide Diboron-trioxide	10043-35-3 693-98-1 1317-36-8 1303-86-2

Distance Sensor	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Driver's Seat	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Elbow Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Electronics Auxiliary		
Steering Axle	TBBA	79-94-7
Exhaust Gas After-treatment System	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Feed-Through Grommet	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Felt, Self-Adhesive	Disodium-octaborate	12008-41-2
Female Connector		
Housing, Electrical	TBBA	79-94-7
Flap	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Flashing Beacon	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Floodlight	TBBA	79-94-7
Fuel Prefilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-	
Gear Oil	[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Indicator Light	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Light Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
Mirror Otr	TBBA	79-94-7
Nox Reducing Agent		
Tank	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Power Distributor	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Pressure Sensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Pulse Generator	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Reinforcement	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Retaining Screw	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Rocker Switch	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Screw-In Fitting	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Sealing Washer	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Side Window Pane	Diboron-trioxide	1303-86-2

Steering Column Switch	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Switch, Battery Disconnect	TBBA	79-94-7
Tachograph Control Unit	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Tail Lamp	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Trailer Control Valve	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Transmission	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Transmission Control Unit	TBBA	79-94-7
Wiper Motor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Working Cylinder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8

Kjære kunde,

den 01. juni 2007 trådte det i kraft en lov om EU-kjemikaliedirektiv (EG) Nr. 1907/2006, (REACH - registrering, evaluering, tillatelse og begrensning av kjemikalier, har som mål å garantere at mennesker helse og miljøet er beskyttet mot mulig risiko på grunn av kjemikalier.

Daimler Truck AG støtter målene til REACH. Artikkel 33 i loven pålegger at du som kunde skal informeres om spesielt bekymringsfulle stoffer (SVHC) i våre produkter. Formålet med denne spesifikasjonen er å garantere sikker håndtering av de angitte stoffene gjennom hele produktets livssyklus.

Med utgangspunkt i gjeldende lovbestemmelser og opplysninger gitt av leverandørene til Daimler A er følgende stoffer identifisert som enkelte produkter i denne bilen kan inneholde mer enn 0,1 vektprosent av. Ved tiltenkt bruk av bilen er det ikke noen fare for mennesker eller miljø. Ytterligere informasjon om sikker bruk av din bil, finner du i bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på at også stoffet bly (CAS-nr. 7439-92-1) finnes i startbatteriet, i legeringer, belegg, glass-/keramikk-/elastomer-komponenter samt diverse elektronikkomponenter (først og fremst lodding).

Product group	Substans navn	CAS nr.
3-2-Pneumatisk- Veisventil	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Aksel	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Antenne	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antenneforsterker	TBBA	79-94-7
Arbeidslyskaster	TBBA	79-94-7
Arbeidssylinder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8

Avgassetter- behandlingssystem	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Avstandssensor	TBBA	79-94-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
Baklykt	TBBA	79-94-7
	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Betjeningsspak	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Bremseverdiger	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Bryter Batteriskiller	TBBA	79-94-7
Clutchhus, Elektrisk	TBBA	79-94-7
Dieselmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Diode	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Drivstofforfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Elektronikk		
Hjelpestyreksel	TBBA	79-94-7
Filt, Selvklebende	Disodium-octaborate	12008-41-2
Fører sete	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Forsterkning	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Gasspedal	Lead-monoxide	1317-36-8

Gasspedal	TBBA	79-94-7
Girkasse	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Girolje	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Guidesete	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Impulsgiver	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Kabelgjennomføring	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Klimaanlegg	TBBA	79-94-7
Kontaktenhet, Girkasse	TBBA	79-94-7
Kontrollampe	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Kontrollpanel	Lead-monoxide	1317-36-8
Låseskive	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Lysbryter	Lead-monoxide	1317-36-8
Nox-Reduksjons-middelbeholder	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Overfalsskrue	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Rattstammebryter	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Roterende Varsellys	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Sidevindu	Diboron-trioxide	1303-86-2
Skruestuss	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Speil Ut	TBBA	79-94-7
Spjeld	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Strømfordeler	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Styreenhet Air-Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Processing Unit	TBBA	79-94-7
Styreenhet Avgas-setterbehandling	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Styreenhet Avstandssensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styreenhet EAM	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styreenhet Esp	TBBA	79-94-7
Styreenhet Fartsskriver	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Styreenhet Kombiinstrument	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Styreenhet Motor Control Modul	TBBA	79-94-7
Styreenhet Multifunksjonskamera	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styreenhet Nivåregulering	Lead-monoxide	1317-36-8
Styreenhet Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Styreenhet Rattvinkelsensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Styreenhet Regn-/Lyssensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Styreenhet Sentral Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Styreenhet Sentrallås	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styreenhet Signalreg.-og Aktiveringsmodul Fhs	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Styreenhet Startspærre	TBBA	79-94-7
Styreenhet		
Telematikkplattform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Styreenhet Video Radar		
Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Styreenhet XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Styreventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
Tetningsring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Tilhengerstyreventil	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Trykksensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Vinkelstykke	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Vippebryter	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Viskermotor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Ustawa, która weszła w życie 1 czerwca 2007 r., dotycząca rozporządzenia UE w sprawie stosowania chemikaliów (WE) nr 1907/2006, (REACH - rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczanie obrotu chemikaliów) ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego przed potencjalnymi ryzykami związanymi z chemikaliami.

Daimler Truck AG wspiera realizację celów REACH. W art. 33 tego aktu prawnego przewidziano informowanie klientów o substancjach w naszych produktach, wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej wytycznej regulacji jest zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się ze zdefiniowanymi substancjami przez cały cykl życia produktu.

Na podstawie wytycznej ustawowej i z uwzględnieniem informacji dostawców Daimler Truck AG zidentyfikowane zostały następujące substancje, których zawartość w poszczególnych wyrobach tego pojazdu przekracza 0,1 procenta wagowego. W przypadku użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Dalsze informacje w zakresie bezpiecznego użytkowania pojazdu są dostępne w instrukcji obsługi.

Proszę pamiętać, że w akumulatorze rozruchowym, w stopach, powłokach, elementach szklanych/ceramicznych/elastomerowych oraz w różnych elementach elektronicznych (przede wszystkim w lutach) zawarty jest ołów (nr CAS 7439-92-1).

Grupa produktów	Nazwa substancji	Nr CAS
3-2-Pneumatyczny		
Zawór Kierunkowy	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Antena	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Cylinder Roboczy	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Czujnik Ciśnienia	Lead-monoxide	1317-36-8
Czujnik Odległości	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Czujnik Siły Hamowania	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Dioda	TBBA	79-94-7
Dźwignia Obsługowa	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Elektronika, Dodatkowa		
Oś Kierująca	TBBA	79-94-7
Filc Samoprzylepny	Disodium-octaborate	12008-41-2
Filtr Wstępny Paliwa	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Fotel Kierowcy	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Generator Impulsów	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Kątownik	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Kłapa	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Króciec Wkręcany	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Lampka Kontrolna	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Lusterko Zew	TBBA	79-94-7
Moduł Sterujący Air-Processing Unit	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Moduł Sterujący Bramki Centralnej	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Moduł Sterujący Czujnika Deszczu i Światła	Lead-monoxide	1317-36-8
Moduł Sterujący Czujnika Kąta Skreću	Lead-monoxide	1317-36-8
Moduł Sterujący Czujnika Odległości	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Moduł Sterujący EAM	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Moduł Sterujący Esp	TBBA	79-94-7
Moduł Sterujący Immobilizera	TBBA	79-94-7
Moduł Sterujący Kamery Wielofunkcyjnej	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Moduł Sterujący M. Odczyt. Sygn. i Real. Zast. Fhs	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Moduł Sterujący Modułu Kontrolnego Silnika	TBBA	79-94-7
Moduł Sterujący Oczyszczania Spalin	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Moduł Sterujący Platformy Telematycznej	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8

Platformy	Diboron-trioxide	1303-86-2
Moduł Sterujący Radia	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Moduł Sterujący Tachografu	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Moduł Sterujący Układu Poziomowania Nadwozia	Lead-monoxide	1317-36-8
Moduł Sterujący Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Moduł Sterujący XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Moduł Sterujący Zamka Centralnego	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Moduł Sterujący Zestawu Wskaźników	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Modulator Osi	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Obrotowa Lampa Ostrzegawcza	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Obudowa Sprzęgła, Elektryczna	TBBA	79-94-7
Olej Przekładniowy	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Oś	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Oś	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Panel Obsługi	Lead-monoxide	1317-36-8
Pedał Gazu	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pierścień Typu O	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Pierścień		
Uszczelniający	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Podkładka		
Zabezpieczająca	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Przełącznik Kolumny		
Kierownicy	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Przełącznik Kołyskowy	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Przełącznik Odłączania		
Akumulatora	TBBA	79-94-7
Reflektory Robocze	TBBA	79-94-7
Rozdzielacz Energii	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Sąsiedni Fotel Kierowcy	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Silnik Wycieraczek	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Silnik Wysokoprężny	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Skrzynia Biegów	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Skrzynia Biegów	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Śruba Złączkowa	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Szyba Boczna	Diboron-trioxide	1303-86-2
Tuleja Prowadząca	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Tylne Światło Pozycyjne	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Układ Klimatyzacji	TBBA	79-94-7
Układ Oczyszczania Spalin	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Urządzenie Przełączające		
Przekładnie	TBBA	79-94-7
Włącznik Światel	Lead-monoxide	1317-36-8
Wyświetlacz	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Wzmacniacz Anteny	TBBA	79-94-7
Wzmocnienie	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Zawór Sterujący	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
Zawór Sterujący Przyczepy	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Zbiornik Reduktora Nox	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2

Caro/a cliente,

A legislação relativa ao regulamento de produtos químicos na UE (CE) n.º 1907/2006 (REACH - registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos), em vigor desde 1 de junho de 2007, tem como objetivo garantir a proteção da saúde humana e do ambiente contra os eventuais riscos resultantes de produtos químicos.

A Daimler Truck AG apoia os objetivos do REACH. O artigo 33.º da legislação prevê que, enquanto cliente, deverá estar informado sobre a presença de substâncias que suscitem elevada preocupação (SVHC) nos nossos produtos. Esta diretriz tem como objetivo assegurar o manuseamento seguro dos materiais definidos ao longo da vida útil do produto.

Com base nos requisitos legais e tendo em conta as informações dos fornecedores da Daimler Truck AG, foram identificados os seguintes materiais que acusaram mais de 0,1% (percentagem em peso) em produtos deste veículo. Não há qualquer perigo para pessoas e para o ambiente nas condições de utilização previstas para o veículo. Poderá encontrar mais informações sobre a utilização segura do seu veículo no manual de instruções.

Ter atenção à presença adicional da substância chumbo (n.º CAS 7439-92-1) na bateria do motor de arranque, em ligas, revestimentos, componentes de vidro/cerâmica/elastómeros, bem como em diversos componentes eletrónicos (sobretudo na solda).

Grupo de produtos	Nome da substância	N.º CAS
Alavanca De Comando	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Amplificador De Antena	TBBA	79-94-7
Anel De Vedação	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Anel O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Antena	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Aparelho Da Mudança Da Transmissão	TBBA	79-94-7
Ar-Condicionado	TBBA	79-94-7
Banco Do Acompanhante	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Banco Do Motorista	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Bocal Roscado	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Caixa De Mudanças	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7

Caixa De Mudanças	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Carcaça Do Plugue, Elétrico	TBBA	79-94-7
Cilindro De Acionamento	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Diodo	TBBA	79-94-7
Disco Obturador	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Display	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Distribuidor De Energia	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Eixo	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Eletrônica Eixo De		
Direção Auxiliar	TBBA	79-94-7
Espelho Externo	TBBA	79-94-7
Farol De Trabalho	TBBA	79-94-7
Feltro Autocolante	Disodium-octaborate	12008-41-2
Interruptor	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Interruptor Combinado	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Interruptor Das Luzes	Lead-monoxide	1317-36-8

Interruptor De Desconexão Da Bateria	TBBA	79-94-7
Lanterna Traseira	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Luva Angular	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Luz-Piloto	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Mód. De Com. Do Mód. De Reg. e Ativ. Do Sinal Fhs	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Modulador Do Eixo	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Módulo Comando De Pós-Tratamento Gases	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Módulo Comando, Sensor Ângulo Volante	Lead-monoxide	1317-36-8
Módulo Comando, Unidade Processamento Ar	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Módulo De Comando Da Câmera Multifuncional	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Módulo De Comando Da Regulagem Do Nível	Lead-monoxide	1317-36-8
Módulo De Comando De Controle Do Motor	TBBA	79-94-7
Módulo De Comando Do Bloqueio De Partida	TBBA	79-94-7
Módulo De Comando Do Gateway Central	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Módulo De Comando Do Rádio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Módulo De Comando Do Sensor De Distância	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8

Sensor De Distância	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Módulo De Comando Do Sensor De Luz-Chuva	Lead-monoxide	1317-36-8
Módulo De Comando Do Tacógrafo	1,2-Dimethoxyethane TBBA Melamine	110-71-4 79-94-7 108-78-1
Módulo De Comando Do Travamento Central	Lead titanium zirconium oxide Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	12626-81-2 1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Modulo De Comando EAM	Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Módulo De Comando Esp	TBBA	79-94-7
Modulo De Comando XMC	Lead-monoxide 4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	1317-36-8 19438-60-9
Módulo De Comando, Painel Instrumentos	2-Methylimidazole Diboron-trioxide Nonoxinol 1,2-Dimethoxyethane	693-98-1 1303-86-2 9016-45-9 110-71-4
Módulo De Comando, Plataforma Telemática	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	71868-10-5 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Módulo De Comando, Unidade Vídeo Radar 2	TBBA	79-94-7
Motor Diesel	Imidazolidine-2-thione Lead titanium zirconium oxide N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Diocetyl tin dilaurate Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro Di-(2-ethylhexyl)phthalat 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	96-45-7 12626-81-2 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 3648-18-8 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 117-81-7 119-47-1

Motor Diesel	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Motor Do Limpador	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Óleo Para Caixa De Mudanças	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Parafuso De Conexão	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Passa Cabo	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Pedal Do Acelerador	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Portinhola	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Pré-Filtro De Combustível	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Reservatório Do Agente De Redução De Nox	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Sensor Da Potência De Frenagem	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Sensor De Distância	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Sensor De Impulsos	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Sensor De Pressão	Lead-monoxide	1317-36-8
Sinalizador Visual Rotativo	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Sistema De Pós-Tratamento Dos Gases	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Unidade De Operacao	Lead-monoxide	1317-36-8
Válvula De 3/2 Vias Pneumática	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7

Válvula De Comando	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Válvula De Comando Do Reboque	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Vidro Lateral	Diboron-trioxide	1303-86-2

Stimată clientă, stimate client,

Legea care a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 referitoare la Regulamentul UE (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele chimice (REACH - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) și-a stabilit drept obiectiv protecția sănătății oamenilor și a mediului înconjurător împotriva potențialelor riscuri cauzate de substanțele chimice.

Daimler Truck AG susține obiectivele REACH. Articolul 33 din lege prevede informarea dumneavoastră, în calitate de client, cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produsele noastre. Obiectivul acestei cerințe este de a asigura manipularea în siguranță a substanțelor definite, pe tot parcursul ciclului de viață al produsului.

Pe baza cerințelor legale și luând în considerare informațiile puse la dispoziție de furnizorii Daimler Truck AG, au fost identificate următoarele substanțe, care se pot găsi într-un procent de greutate mai mare de 0,1 în componentele individuale ale acestui autovehicul. În cazul utilizării corespunzătoare a autovehiculului, nu există niciun pericol pentru om și mediu. Informații suplimentare despre utilizarea sigură a autovehiculului pot fi găsite în manualul de utilizare.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în bateria de pornire, în aliaje, în diverse straturi, în componentele din sticlă/ceramică/elastomer, precum și în diverse componente electronice (din toate versiunile) este conținut în plus plumb (nr. CAS 7439-92-1).

Grup de produse	Numele substanței	Nr. CAS
Amplificator Antenă	TBBA	79-94-7
Antenă	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Aparat De Cuplare Cutie De Viteze	TBBA	79-94-7
Calculator Esp	TBBA	79-94-7
Calculator Gateway Central	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Calculator Imobilizator Electronic	TBBA	79-94-7
Calculator Modul Control Motor	TBBA	79-94-7
Calculator Senzor De Lumină Și Ploaie	Lead-monoxide	1317-36-8
Calculator Tahograf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Calculator Tratare Ulterioară A Gazelor Arse	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Carcasă Cuplaj, Electric	TBBA	79-94-7
Cilindru Mobil	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Clapetă	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Comutator Basculant	Lead-monoxide	1317-36-8

Comutator Basculant	TBBA	79-94-7
Comutator Decuplare		
Acumulator	TBBA	79-94-7
Comutator Levier		
Pitman	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Comutator Lumină	Lead-monoxide	1317-36-8
Cutie De Viteze	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Diodă	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Distribuitor De Energie	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Geam Lateral	Diboron-trioxide	1303-86-2
Girofar	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Inel De Etanșare	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Instalație De Climatizare	TBBA	79-94-7
Întăritură	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Lampă De Control	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Lampă Spate	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Manetă Comandă	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Modulator Punte	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Motor Diesel	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Motor Diesel	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclotetrasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Motor Ștergători	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Oglindă Ext	TBBA	79-94-7
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Pâslă Autoadezivă	Disodium-octaborate	12008-41-2
Pedală Accelerație	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Piesă Unghiulară	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Prefiltru Combustibil	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Punte	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Recipient Agent		
Reducător Nox	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Reflector De Lucru	TBBA	79-94-7
Șaibă De Blocare	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Scaun Alăturat Șofer	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Scaun Șofer	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Senzor De Impulsuri	Lead-monoxide	1317-36-8

Senzor De Impulsuri	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Senzor De Presiune	Lead-monoxide	1317-36-8
Senzor Distanță	Lead titanium zirconium oxide Lead-monoxide Diboron-trioxide 4-Nonylphenol, branched TBBA	12626-81-2 1317-36-8 1303-86-2 84852-15-3 79-94-7
Senzor Valoare De Frânare	Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Sistem Electronic Punte Directoare Suplimentară	TBBA	79-94-7
Sistem Tratare Gaze Arse	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Dicyclohexyl-phthalate 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol TBBA	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 84-61-7 119-47-1 79-94-7
Ștuț Cu Înfiletare	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Supapă De Comandă	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Supapă De Comandă Remorcă	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Supapă Pneumatică Cu 3-2 Căi	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Șurub Hexagonal	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Trecere Pentru Cabluri	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Ulei Cutie De Viteze	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Unit Cdă Modul Înreg Semnal si Comandă Cab Șofer	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Unitate De Comandă	Lead-monoxide	1317-36-8
Unitate De Comandă Cameră Video Multifuncțională	Diboron-trioxide TBBA	1303-86-2 79-94-7
Unitate De Comandă EAM	Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	1317-36-8 1303-86-2 79-94-7

Unitate De Comandă		
Închidere Centralizată	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Unitate De Comandă		
Platformă Sistem		
Telematic	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unitate De Comandă		
Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Unitate De Comandă		
Senzor Distanță	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Unitate De Comandă		
Senzor Unghi De Virare	Lead-monoxide	1317-36-8
Unitate De Comandă		
Sistem Reglare Nivel	Lead-monoxide	1317-36-8
Unitate De Comandă		
Tablou De Bord	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Unitate De Comandă		
Unitate De Procesare A		
Aerului	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Unitate De Comandă		
Video Radar Decision		
Unit 2	TBBA	79-94-7
Unitate De Comandă		
XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9

Kära kunder,

den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen för EU:s kemikalieförordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) i kraft, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från möjliga faror som uppstår vid användning av kemikalier.

Daimler Truck AG stödjer målen hos REACH. Artikel 33 i lagstiftningen föreskriver att du som kund ska informeras om särskilt farliga ämnen (SVHC) i våra produkter. Syftet med denna föreskrift är att säkerställa säker hantering av de definierade ämnena under produktens hela livscykel.

Utifrån de rättsliga föreskrifterna och information från Daimler Truck AG:s leverantörer, identifierades följande ämnen, som i enskilda produkter i detta fordon kan ha en viktprocent på mer än 0,1. Om fordonet används som avsett föreligger det ingen fara för människor eller miljön. Mer information om säker användning av ditt fordon hittar du i bruksanvisningen.

Observera att ämnet bly (CAS-nr 7439-92-1) dessutom finns i startbatteriet, i legeringar, ytbehandlingar, glas-/keramik-/elastkomponenter samt diverse elektroniska komponenter (framför allt lod).

Produktgrupp	Substance Name	CAS Nr.
Ad-Bluetank	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Antenn	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antennförstärkare	TBBA	79-94-7
Arbetscylinder	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Arbetsstrålkastare	TBBA	79-94-7
Avgasefter- behandlingssystem	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Avståndssensor	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Axel	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Axelmodulator	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Baklykta	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Bränsleförfilter	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Bromsvärdessensor	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Brytare Batteridelning	TBBA	79-94-7
Dieselmotor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Diod	TBBA	79-94-7
Display	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Elektronik Extra		
Styraxel	TBBA	79-94-7
Energifördelare	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Fällbart Extrasäte Fram	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Filt Självhäftande	Disodium-octaborate	12008-41-2
Förarsäte	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Förstärkning	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Gaspedal	Lead-monoxide	1317-36-8

Gaspedal	TBBA	79-94-7
Genomföringshylsa	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Impulsgivare	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Inskruvningsstuts	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Klimatanläggning	TBBA	79-94-7
Kontrollampa	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Kontrollpanel	Lead-monoxide	1317-36-8
Kopplingsdosa, Elektrisk	TBBA	79-94-7
Låsbricka	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Ljusomkopplare	Lead-monoxide	1317-36-8
Lucka	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Manöverspak	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
O-Ring	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Överfallsskruv	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Pneumatisk Riktningsventil 3-2	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Rattstångskontakt	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Rotorljus	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Sidoruta	Diboron-trioxide	1303-86-2
Släpvagnsstyrventil	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Spegel Utv	TBBA	79-94-7
Styrenhet Avgas- efterbehandling	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Styrenhet Avståndssensor	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styrenhet Central Gateway	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Styrenhet Centrallås	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styrenhet EAM	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styrenhet Esp	TBBA	79-94-7

Styrenhet Färdskrivare	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Styrenhet Kombiinstrument	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Styrenhet Luft-behandlingsenhet	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styrenhet Motor Control Modul	TBBA	79-94-7
Styrenhet Multi-funktionskamera	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Styrenhet Nivåreglering	Lead-monoxide	1317-36-8
Styrenhet Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Styrenhet Rattvinkelsensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Styrenhet Regn-/Ljussensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Styrenhet Signalreg.-och Akt.Modul Förarh.	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Styrenhet Startspärr	TBBA	79-94-7
Styrenhet Telematikplattform	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Styrenhet Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Styrenhet XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Styrventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Torkarmotor	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Trycksensor	Lead-monoxide	1317-36-8
Växeldon	TBBA	79-94-7
Växellåda	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Växellåda	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Växellådsolja	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Vinkelstycke	Lead-monoxide	1317-36-8
Vippknapp	TBBA	79-94-7

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

cieľom zákona, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007 a ktorým sa implementuje nariadenie EÚ (ES) č. 1907/2006 o chemikáliách (REACH - registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií), je zabezpečiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred možnými rizikami vyplývajúcimi z chemikálií.

Spoločnosť Daimler Truck AG podporuje ciele REACH. Článok 33 vo vyššie uvedenom nariadení stanovuje povinnosť informovať vás ako zákazníkov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern - SVHC), ktoré sa nachádzajú v našich výrobkoch. Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť bezpečnú manipuláciu so zadanými látkami počas celej doby životnosti výrobku.

Na základe zákonných nariadení a pri zohľadnení údajov od dodávateľov spoločnosti Daimler Truck AG boli identifikované nasledujúce látky, ktoré sa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného percenta môžu nachádzať v jednotlivých výrobkoch tvoriacich toto vozidlo. Pri používaní vozidla v súlade s jeho určením nehrozí pre človeka a životné prostredie žiadne nebezpečenstvo. Ďalšie informácie o bezpečnom používaní vášho vozidla nájdete vo vašom návode na používanie.

Berte, prosím, do úvahy, že v štartovacom akumulátore, zliatinách, povrchových úpravách, konštrukčných dieloch zo skla, keramiky alebo elastoméru, ako aj v rôznych elektronických konštrukčných dieloch (najmä v spájke) sa nachádza aj olovo (č. CAS 7439-92-1).

Skupina výrobkov	Názov látky	Číslo CAS
Anténa	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Dióda	TBBA	79-94-7
Displej	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Elektronika, Náprava		
Riadená Prídavná	TBBA	79-94-7
Filc, Páska Samolepiaca	Disodium-octaborate	12008-41-2
Hrdlo Skrutkované	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Jednotka Ovládania	Lead-monoxide	1317-36-8
Klapka	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Klimatizácia	TBBA	79-94-7
Kontrolka	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Kotúč Uzatvárací	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Krúžok O	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Krúžok Tesniaci	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Kus Zahnutý	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Maják	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Modulátor Nápravy	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Motor Dieselový	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6

Motor Dieselový	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Motorček Stieračový	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Náprava	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Olej Prevodový	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Páka Ovládacia	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Pedál Akceleračný	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Predfilter Paliva	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Prepínač Kolískový	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Prepínač Svetiel	Lead-monoxide	1317-36-8
Prepínač Združený	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Prevodovka	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Prevodovka	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Priechodka	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Prístroj Riadiaci XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Prístroj Riadiaci, EAM	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Prístroj Riadiaci, Esp	TBBA	79-94-7
Prístroj Riadiaci, Imobilizér	TBBA	79-94-7
Prístroj Riadiaci, Jednotka Vrdu 2	TBBA	79-94-7
Prístroj Riadiaci, Jednotka Zásobovania Vzduchom	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Prístroj Riadiaci, Kamera Multifunkčná	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Prístroj Riadiaci, Manažment Motora	TBBA	79-94-7
Prístroj Riadiaci, Modul Riadenia Signálu, Kabína	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Prístroj Riadiaci, Platforma Telematická	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2

Prístroj Riadiaci, Priechod Sieťový Centrálny	Lead-monoxide Diboron-trioxide Silicic acid, lead salt	1317-36-8 1303-86-2 11120-22-2
Prístroj Riadiaci, Prístroj Združený	2-Methylimidazole Diboron-trioxide Nonoxinol 1,2-Dimethoxyethane	693-98-1 1303-86-2 9016-45-9 110-71-4
Prístroj Riadiaci, Rádio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Prístroj Riadiaci, Regulácia Výšky	Lead-monoxide	1317-36-8
Prístroj Riadiaci, Snímač Svetelný Dažďový	Lead-monoxide	1317-36-8
Prístroj Riadiaci, Snímač Uhla Natočenia Volantu	Lead-monoxide	1317-36-8
Prístroj Riadiaci, Snímač Vzdialenosti	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Prístroj Riadiaci, Tachograf	1,2-Dimethoxyethane TBBA Melamine	110-71-4 79-94-7 108-78-1
Prístroj Riadiaci, Úprava Spalín Dodatočná	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Dicyclohexyl-phthalate	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 84-61-7
Prístroj Riadiaci, Zamykanie Centrálne	Lead titanium zirconium oxide Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	12626-81-2 1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Rozvádzač Elektrickej Energie	Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane	556-67-2 541-02-6
Sedadlo Vedľajšie Pri Vodičovi	C,C'-azodi(formamide) Melamine	123-77-3 108-78-1
Sedadlo Vodiča	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Sklo Bočné	Diboron-trioxide	1303-86-2
Skriňa Spojky, Elektrická	TBBA	79-94-7
Skrutka Prevlečná	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Snímač Impulzov Aktívny	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Snímač Odstupu	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Snímač Tlaku	Lead-monoxide	1317-36-8
Snímač Účinku Brzdného	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Spínač, Odpojenie Akumulátora	TBBA	79-94-7
Svetlomet Pracovný	TBBA	79-94-7
Svietidlo Zadné	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Systém Na Dodatočnú Úpravu Spalín	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Valec Pracovný	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Ventil 3-2-Cestný Pneumatický	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Ventil Prívesu Riadiaci	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Ventil Riadiaci	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Výstuha		
Zariadenie Na Radenie Prevodov	TBBA	79-94-7
Zásobník Činidla Redukčného Nox	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Zosilňovač Anténový	TBBA	79-94-7
Zrkadlo Vonkajšie	TBBA	79-94-7

Spoštovana stranka!

Namen zakona o Uredbi (ES) št. 1907/2006 o kemikalijah, (REACH – registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij), ki je začel veljati 1. junija 2007, je varovanje zdravja ljudi in zaščita okolja pred možnimi tveganji zaradi kemikalij.

Podjetje Daimler Truck AG sledi ciljem uredbe o REACH. Člen 33 zakonodajnega akta predvideva, da vas je treba kot stranko obveščati o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in jih vsebujejo naši izdelki. Cilj te določbe je zagotoviti varno ravnanje z opredeljenimi snovmi v celotni življenjski dobi izdelka.

Na podlagi pravnih zahtev in ob upoštevanju informacij, ki jih posreduje podjetje Daimler Truck AG, so bile opredeljene naslednje snovi, katerih koncentracija bi lahko bila večja od 0,1 masnega % v posameznem izdelku. Pri predvideni uporabi vozila ni nevarnosti za ljudi in okolje. Več informacij o uporabi svojega vozila lahko najdete v vaših navodilih za uporabo.

Upoštevajte, da je dodatno prisoten svinec (št. CAS 7439-92-1) v zagonskem akumulatorju, v zlitinah, prevlekah, steklenih in keramičnih komponentah ter komponentah iz elastomerov in v različnih elektronskih komponentah (zlasti spajkah).

Skupina izdelkov	Ime snovi	CAS št.
3-2-Potni Pnevmatiski Ventil	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Antena	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Antenski Ojačevalnik	TBBA	79-94-7
Bočno Steklo	Diboron-trioxide	1303-86-2
Dajalo Impulzov	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Delovni Valj	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Delovni Žarometi	TBBA	79-94-7
Dioda	TBBA	79-94-7
Dizelski Motor	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	N,N-Dimethylacetamide	127-19-5
	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Diocetyl tin dilaurate	3648-18-8
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	Di-(2-ethylhexyl)phthalat	117-81-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Refractory ceramic fibres	142844-00-6
	TBBA	79-94-7
Elektronika, Dodatna Krmiljena Prema	TBBA	79-94-7
Enota Za Upravljanje	Lead-monoxide	1317-36-8

Klimatska Naprava	TBBA	79-94-7
Klobučevina, Samolepilna	Disodium-octaborate	12008-41-2
Kontrolna Lučka	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Kotni Del	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Krmilni Ventil	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene TBBA	13560-89-9 79-94-7
Krmilni Ventil Priklopnika	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Krmilnik, Blokada Motorja	TBBA	79-94-7
Krmilnik, Centralni Gateway	Lead-monoxide Diboron-trioxide Silicic acid, lead salt	1317-36-8 1303-86-2 11120-22-2
Krmilnik, Centralno Zaklepanje	Lead titanium zirconium oxide Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	12626-81-2 1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Krmilnik, Čiščenje Izpušnih Plinov	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Dicyclohexyl-phthalate	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 84-61-7
Krmilnik, EAM	Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Krmilnik, Enota Za Oskrbo Z Zrakom	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide TBBA	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 79-94-7
Krmilnik, Esp	TBBA	79-94-7
Krmilnik, Kombinirani Inštrument	2-Methylimidazole Diboron-trioxide Nonoxinol 1,2-Dimethoxyethane	693-98-1 1303-86-2 9016-45-9 110-71-4
Krmilnik, Modul Za Nadzor Motorja	TBBA	79-94-7
Krmilnik, Modul Za Zaj.Signalov in Krm., Fhs	Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide	12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2
Krmilnik, Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8

Krmilnik, Regulacija Nivoja Podvozja	Lead-monoxide	1317-36-8
Krmilnik, Senzor Kota Zasuka Volana	Lead-monoxide	1317-36-8
Krmilnik, Senzor Razdalje	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Krmilnik, Senzor Za Dež In Osvetljenost	Lead-monoxide	1317-36-8
Krmilnik, Tahograf	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Krmilnik, Telematska Platforma	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Krmilnik, Večfunkcijska Kamera	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Krmilnik, Video Radar Decision Unit 2	TBBA	79-94-7
Krmilnik, XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Loputa	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Menjalnik	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7
	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Modulator Preme	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-monoxide	1317-36-8
Motor Brisalnikov	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Obvolansko Stikalo	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Ogledalo, Zunaj	TBBA	79-94-7

Ohišje Sklopke, Električne	TBBA	79-94-7
Ojačitev	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Olje Za Menjalnike	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
O-Tesnilo	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Pedal Za Plin	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Pomožni Sedež Ob Voznikovem Sedežu	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Posoda Za Redukcijsko Sredstvo Za Nox	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Predfilter Za Gorivo	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Cadmium-oxide	1306-19-0
Prehodni Tulec	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Prema	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
Prevesno Stikalo	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Prikazovalnik	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Razdelilnik Energije	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Rotacijska Luč	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Senzor Razdalje	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2

Senzor Razdalje	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	TBBA	79-94-7
Senzor Stopnje Zaviranja	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Senzor Tlaka	Lead-monoxide	1317-36-8
Sistem Za Čiščenje Izpušnih Plinov	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Stikalna Naprava Menjalnika	TBBA	79-94-7
Stikalo Za Luči	Lead-monoxide	1317-36-8
Stikalo, Odklop Akumulatorja	TBBA	79-94-7
Tesnilni Obroč	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Upravljalna Ročica	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Vijačni Nastavek	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Votli Vijak	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Voznikov Sedež	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Zadnja Luč	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Zapiralna Podložka	Imidazolidine-2-thione	96-45-7

Estimada cliente/Estimado cliente:

La ley sobre el Reglamento de la Unión Europea n.º 1907/2006, que entró en vigor el 1 de junio de 2007 (REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos), tiene como fin garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a posibles riesgos debidos a las sustancias y los preparados químicos.

Daimler Truck AG soporta y promueve los objetivos de REACH. El artículo 33 de la regulación trata de la obligación de informarle a usted como cliente sobre las sustancias altamente preocupantes (SVHC) contenidas en nuestros productos. El objetivo de esta prescripción es garantizar una manipulación segura de las sustancias definidas durante el ciclo de vida completo del producto.

De conformidad con las prescripciones legales, y teniendo en cuenta las informaciones de los proveedores de Daimler Truck AG, se han identificado las sustancias siguientes, que pueden formar parte de artículos individuales de este vehículo en una proporción mayor del 0,1 por ciento en peso. De la utilización del vehículo de acuerdo con el uso previsto no se deriva peligro alguno para el hombre o el medio ambiente. Encontrará información adicional acerca del uso seguro de su vehículo en su manual de instrucciones.

Debe tenerse en cuenta que la batería de arranque, algunas aleaciones, revestimientos, componentes de vidrio/cerámica/elastómeros y diversos componentes electrónicos (especialmente soldaduras) contienen plomo (nº CAS 7439-92-1) como sustancia adicional.

Categoría de productos	Nombre de la sustancia	N.º CAS
Aceite Del Cambio	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Aire Acondicionado	TBBA	79-94-7
Amplificador De Antena	TBBA	79-94-7
Antena	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
	TBBA	79-94-7
Asiento Auxiliar	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
	Melamine	108-78-1
Asiento Del Conductor	4,4'-Isopropylidenediphenol	80-05-7
Caja De Acoplamiento		
Hembra, Eléctrico	TBBA	79-94-7
Caja De Cambios	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Dodecamethylcyclohexasiloxane	540-97-6
	Trilead-dioxide-phosphonate	12141-20-7
	TBBA	79-94-7

Caja De Cambios	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
Cilindro De Trabajo	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Lead-monoxide	1317-36-8
Conmutador De Luces	Lead-monoxide	1317-36-8
Depósito De Agente		
Reductor Nox	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
Diodo	TBBA	79-94-7
Disco De Cierre	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Distribuidor De Energía	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
Eje	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	Boric acid	10043-35-3
	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Decamethylcyclopentasiloxane	541-02-6
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	Tris(nonylphenyl)phosphite	26523-78-4
	Alkanes, C14-17, chloro	85535-85-9
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	Chromium-trioxide	1333-82-0
	Hexahydromethylphthalic-anhydride	25550-51-0
	Paraffin oils, chloro	85422-92-0
	TBBA	79-94-7
Enchufe Roscado	Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) S-[3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5(or 6)-yl] esters	255881-94-8
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Faro Auxiliar De Trabajo	TBBA	79-94-7
Filtro Adhesivo	Disodium-octaborate	12008-41-2
Interruptor Basculante	Lead-monoxide	1317-36-8
	TBBA	79-94-7
Interruptor Desconexión De La Batería	TBBA	79-94-7
Interruptor En La Columna De La Dirección	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Junta Anular	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Junta Tórica	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1

Lampara Distintiva Omnidireccional	Lead-monoxide TBBA	1317-36-8 79-94-7
Luz De Posición Trasera	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Modulador De Freno Del Eje	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one Lead-monoxide	71868-10-5 1317-36-8
Motor Del Limpiaparabrisas	2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1
Motor Diésel	Imidazolidine-2-thione Lead titanium zirconium oxide N,N-Dimethylacetamide N,N-Dimethylformamide Octamethylcyclotetrasiloxane Decamethylcyclopentasiloxane Dioctyltin dilaurate Lead-titanium-trioxide Lead-monoxide Diboron-trioxide Tris(nonylphenyl)phosphite Alkanes, C14-17, chloro Di-(2-ethylhexyl)phthalat 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide Dodecamethylcyclohexasiloxane Refractory ceramic fibres TBBA	96-45-7 12626-81-2 127-19-5 68-12-2 556-67-2 541-02-6 3648-18-8 12060-00-3 1317-36-8 1303-86-2 26523-78-4 85535-85-9 117-81-7 119-47-1 1306-19-0 540-97-6 142844-00-6 79-94-7
Palanca De Mando	Lead-monoxide Diboron-trioxide	1317-36-8 1303-86-2
Parte Electrónica Eje Direccional Auxiliar	TBBA	79-94-7
Pasacables De Goma	Imidazolidine-2-thione	96-45-7
Pedal Acelerador	Lead-monoxide TBBA	1317-36-8 79-94-7
Piloto De Control	TBBA Melamine	79-94-7 108-78-1
Prefiltro De Combustible	Tris(nonylphenyl)phosphite 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Cadmium-oxide	26523-78-4 119-47-1 1306-19-0
Racor Acodad	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Refuerzo	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	2451-62-9
Retrovisor Exterior	TBBA	79-94-7
Sensor De Distancia	Lead titanium zirconium oxide Lead-monoxide Diboron-trioxide 4-Nonylphenol, branched TBBA	12626-81-2 1317-36-8 1303-86-2 84852-15-3 79-94-7
Sensor De Presión	Lead-monoxide	1317-36-8

Sistema De Postratamiento De Gases De Escape	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
	TBBA	79-94-7
Tapa	C,C'-azodi(formamide)	123-77-3
Tornillo De Racor	6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol	119-47-1
Transmisor De Impulsos	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Transmisor De Valor De Freno	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Uc Del Módulo Registro De Señales y Activación Fhs	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unidad Contr. Sensor Angulo Giro Volante Direcc.	Lead-monoxide	1317-36-8
Unidad De Control Bloqueo Centralizado	Lead titanium zirconium oxide	12626-81-2
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Unidad De Control Bloqueo De Arranque	TBBA	79-94-7
Unidad De Control De La Cámara Multifunción	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Unidad De Control De Radio	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether	143-24-8
Unidad De Control Del Cambio	TBBA	79-94-7
Unidad De Control Del Sensor De Distancia	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Unidad De Control Esp	TBBA	79-94-7
Unidad De Control Gateway Central	Lead-monoxide	1317-36-8

Gateway Central	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Silicic acid, lead salt	11120-22-2
Unidad De Control		
Instrumento		
Combinado	2-Methylimidazole	693-98-1
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Nonoxinol	9016-45-9
	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
Unidad De Control		
Módulo De Actividad		
Extendida	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Unidad De Control		
Módulo Motor Control	TBBA	79-94-7
Unidad De Control		
Plataforma Telemática	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
Unidad De Control		
Postratamiento Gases		
De Escape	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	Dicyclohexyl-phthalate	84-61-7
Unidad De Control		
Regulación De Nivel	Lead-monoxide	1317-36-8
Unidad De Control		
Sensor De Lluvia Y		
Luminosidad	Lead-monoxide	1317-36-8
Unidad De Control		
Tacógrafo	1,2-Dimethoxyethane	110-71-4
	TBBA	79-94-7
	Melamine	108-78-1
Unidad De Control		
Unidad De Tratamiento		
De Aire	Lead-titanium-trioxide	12060-00-3
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Unidad De Control		
Video Radar Decision		
Unit 2	TBBA	79-94-7
Unidad De Control XMC	Lead-monoxide	1317-36-8
	4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride	19438-60-9
Unidad De Mando	Lead-monoxide	1317-36-8

Válvula De Control	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene	13560-89-9
	TBBA	79-94-7
Válvula De Control Del Freno De Remolque	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	71868-10-5
Válvula Distribuidora Neumática 3-2	Diboron-trioxide	1303-86-2
	TBBA	79-94-7
Ventanilla	Diboron-trioxide	1303-86-2
Visualizador	Boric acid	10043-35-3
	2-Methylimidazole	693-98-1
	Lead-monoxide	1317-36-8
	Diboron-trioxide	1303-86-2